

Protokoll
über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates
Brockzetel/Wiesens

Sitzungstermin: Mittwoch, den 24.04.2024

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsende: 18:45 Uhr

Anwesend sind:

Ortsbürgermeister

Herr Gerhard Wulff

stv. Ortsbürgermeister

Herr Stefan Scheller

Ordentliche Mitglieder

Herr Frank Kubusch

Frau Dore Löschen

Herr Manfred Möhlmann

von der Verwaltung

Frau Nicole Beyer

Herr Theo Leerhoff

Herr André Siemens

Entschuldigt fehlen:

TOP 1 Düvelsmeerweg/Lukweg

An der T-Kreuzung ist, vorwiegend im Dunkeln, schwer zu erkennen, wo die Straße endet. Gegenüber vom Lukweg befindet sich eine Feldeinfahrt. Dort mussten bereits des Öfteren Fahrzeuge rausgezogen werden.

Aus diesem Grund sollen Recyclingpoller mit Reflektionsstreifen an dieser Feldeinfahrt aufgestellt werden

TOP 2 Lukweg

Ca. 300m aus Richtung Brockzeteler Straße befindet sich ein Schaden in der Asphaltdecke.

Der Abschnitt soll ausgeschnitten und gepflastert werden.

TOP 3 Friedhof Brockzetel

TOP 3.1 Friedhof - Gerätehaus

Das Gerätehäuschen ist instabil.
Dieses soll stabilisiert und gestrichen werden.

TOP 3.2 Friedhof - Gerätehaus

Bei Regen ist der Untergrund sehr matschig.
Es soll Schotter bündig mit dem Fundament des Gerätehauses aufgefüllt werden.

TOP 3.3 Friedhof - Geräte

Ein Teil der Geräte sind abgängig und sollen ausgetauscht werden.

TOP 3.4 Friedhof - Wall

Die Bäume auf dem Wall sollen gepflegt werden.

TOP 3.5 Friedhof - Fahrradständer

Der Fahrradständer vor der Kapelle ist abgängig und soll erneuert werden.

TOP 4 Feuerwehr Brockzetel

TOP 4.1 Feuerwehr - Parkplätze

Die Parkplätze an der Hauswand sind für die Feuerwehrleute freizuhalten.
Es soll ein Hinweisschild aufgestellt werden, um die Besucher des Friedhofs zu sensibilisieren. Der Hinweistext könnte lauten: "Im Einsatzfall freihalten".

TOP 4.2 Feuerwehr - Fahrradständer

Der Fahrradständer auf dem Parkplatz ist abgängig und soll erneuert werden.

TOP 5 Meerweg

TOP 5.1 Meerweg - Bäume

Die Bäume sollen gepflegt werden.

TOP 5.2 Meerweg - Graben

Der Graben ab Hausnummer 1i muss gereinigt werden.

TOP 5.3 Meerweg - Graben

Es ist zu prüfen, ob auf Höhe Hausnummer 21 ein Graben verzeichnet ist. Dieser muss ggf. ausgehoben werden.

TOP 6 Ems-Jade-Kanal

Am Ems-Jade-Kanal sollte eine Wetterschutzhütte aufgestellt werden. Da dies noch nicht geschehen ist, bittet der Ortsrat um Mitteilung, ob die Aufstellung der Hütte noch in Planung ist.

TOP 7 Sperlingsweg

TOP 7.1 Sperlingsweg - Feldweg

Im Feldweg soll Sand aufgefüllt und neu profiliert werden.

TOP 7.2 Sperlingsweg - Bäume

Lichtraumprofil muss freigeschnitten werden.

TOP 8 Zum alten Moor

Straßenschild hängt schief und muss gerichtet werden.

TOP 9 Westermoorweg

TOP 9.1 Westermoorweg - Straßenablauf

Die Einmündung steht bei Regen unter Wasser, da dieses nicht abfließt.
Der Straßenablauf ist zu überprüfen.

TOP 9.2 Westermoorweg - Einmündung Seitenbereich

Bei Ausfahrt vom Westermoorweg auf die Brockzeteler Straße steht auf der rechten Seite Wasser.
Der Boden ist abzuziehen, damit das Wasser nach hinten abfließen kann.

TOP 9.3 Westermoorweg - Seitenbereich

Auf Höhe Hausnummer 4 befindet sich eine Absenkung im Seitenbereich. Diese muss aufgefüllt werden.

TOP 10 Am Reitplatz

TOP 10.1 Am Reitplatz - Bankette

Die Bankette ist abzuziehen, damit ein Gefälle entsteht.

TOP 10.2 Am Reitplatz - Schlaglöcher

Die Schlaglöcher im Straßenseitenraum sollen verfüllt werden.

TOP 10.3 Am Reitplatz - Oberflächenentwässerung

Da das Wasser nicht abläuft, soll die Oberflächenentwässerung geprüft werden.

TOP 11 Moorackerweg

TOP 11.1 Moorackerweg - Seitenbereich

Gegenüber von Hausnummer 22 soll der Seitenbereich abgezogen und die Löcher gefüllt werden.

TOP 11.2 Moorackerweg - Graben

Die Grabenböschung zwischen Milmertweg und Rossmüllerweg ist abgesackt.
Die Grabensicherheit soll wiederhergestellt werden.

TOP 12 Kippweg

Ab Einmündung "Im Neuen Moor" bis zum Haus, muss der Kippweg mit Schotter aufgefüllt und neu profiliert werden.

TOP 13 Osterfeldstraße

Es sind Straßenschäden vorhanden. Teilbereiche sollen ausgebessert werden.

TOP 14 Langfeldweg/Speislandweg

Die Grabenböschung ist abgesackt.
Die Grabensicherheit soll wiederhergestellt werden.

TOP 15 Anglerweg

TOP 15.1 Anglerweg - Straße

Auf Höhe der Hausnummer 3 befindet sich eine Versackung in der Pflasterfahrbahn. Diese muss ausgebessert werden.

TOP 15.2 Anglerweg - Seitenbereich

Auf Höhe der Hausnummer 6 muss der Seitenbereich abgezogen und Löcher gefüllt werden, damit das Wasser ablaufen kann.

Wulff, Ortsbürgermeister

Beyer, Protokollführerin