Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: **GS Upstalsboom, Zum Haxtumerfeld 4-6, 26605 Aurich**

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Erledigung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung	Erledigung
183	9	Sprunggrube herrichten	Mängel	Auftrag an Betriebshof erteilt	weitere Modernisierung Fassade mit hoher Priorität	Gefahrstoffe austauschen Hitzestau im Verwaltungstrakt wegen fehlender energetischer Sanierung auf der Südseite und bereits erfolgter Sanierung auf der Nordseite.	Wird vordringlich im Rahmen der Bauunterhaltung erledigt
		Laufbahn herrichten	Mängel	muss durch Fachfirma erfolgen, da der Betriebshof die Arbeiten nicht durchführen kann	Drainage Rasenfläche	Wasser läuft kaum ab	Trotz mehrfacher Einbringung von Drainagen ist eine kurzfristige Verbesserung nicht realisierbar
		Zugang zum Werkraum (Dieser Mangel bezog sich vor allem auf die Zeit der Coronamaßnahmen. Um den Werkraum zu erreichen, muss man durch den Kindergarten gehen)	nur von außen zugänglich	Derzeit nicht mehr aktuell	Sanierung der Schüler- und Lehrertoiletten	Während der Schulinspektion 2009 wurde der Zustand der Schülertoiletten moniert. Die Stadt entgegnete dem mit ihrem Schultoiletten-Sanierungs-Programm, welches sukzessiv umgesetzt werden soll. Umsetzung in GS Upstalsboom bisher nicht erfolgt.	derzeit keine Planungen