Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: **GS Wiesens, Am Lindenbaum 19, 26605 Aurich**

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Erledigung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung	Erledigung
69	4	Schäden an der Bausubstanz durch undichte Dachbereiche oder unzureichende Ableitung von Regenwasser, z.B. Eingangsbereich, Überdachung vor der Sporthalle.		Auftrag an Betriebshof erteilt	Raumbedarf: - mehrere Räume zur Differenzierung - Musikraum - zusätzliche Toilette - Rückzugsmöglichkeiten zur Erholung für Kinder im Ganztag - Betreuungsräume für die VGS - Raum zur Vorbereitung von Unterrichtsmaterial/Kopierraum - Arbeitsräume für Lehrkräfte - erweiterte Pausenanlagen		Wird in 2023 im Fachausschuss beraten
		Heizung der Sporthalle nicht regelbar, bei Betrieb wird die Halle zu warm. Unterricht kaum möglich.		Ansatz im INV-HH 2023 ist erfolgt; Fachplanungsleistung läuft	ehemalige Lehrerwohnung reaktivieren?		politische Diskussion im Fachausschuss
		Heizungsraum im Keller nicht gedämmt, das darüber liegende Büro heinz sich stark auf.			WLAN in der Sporthalle		Digitalpakt 2023