

Protokoll
über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates
Egels/Wallinghausen

Sitzungstermin: Mittwoch, den 12.02.2020

Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr

Sitzungsende: 17:20 Uhr

Ort: Treffpunkt: Haus der Vereine, Wallinghausener Straße
195, 26605 Aurich

Anwesend sind:

Ortsbürgermeister

Herr Harald Bathmann

stv. Ortsbürgermeister

Herr Wiard Cordes

Ordentliche Mitglieder

Frau Erika Biermann

Herr Reinhold Mohr

von der Verwaltung

Herr Udo Fleßner

Herr Michael Kuhn

Protokollführer

Entschuldigt fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Herr Bodo Bargmann

Herr Thomas Janßen

Herr Elmar Reiter

Beratende Mitglieder

Frau Gila Altmann

Herr Hinrich Röben

Herr Hendrik Siebolds

Herr Reinhard Warmulla

TOP 1 Holzweg

Die Schlaglöcher im unbefestigten Straßenbereich (Hs.-Nr. 34 bis Am Wald) sind aufzufüllen.

TOP 2 Am Wald

Von mehreren Grundstücken ausgehen wachsen Bäume und Büsche in das Lichtraumprofil der Straße. Der Fachdienst Ordnungswesen soll diesbezüglich eine Kontrolle durchführen und die Verursacher auffordern, den Missstand zu beseitigen. Darauf wurde bereits im Protokoll vom 04.09.2019 hingewiesen.

TOP 3 An der Dalhoffsburg

Von mehreren Grundstücken ausgehend wachsen Bäume und Büsche in das Lichtraumprofil der Straße. Der Fachdienst Ordnungswesen soll diesbezüglich eine Kontrolle durchführen und die Verursacher auffordern, den Missstand zu beseitigen.

TOP 4 Dickfehler Weg

Das Straßenseitenbankett ist beidseitig auf dem Streckenabschnitt von der Einmündung Böhnerweg bis zur Bgm-Gerhard-Janssen-Str. komplett zu erneuern.

TOP 5 Sunkanastraße

Es wird eine Nachbesichtigung durchgeführt. Die Mitglieder des Orsrates stellen übereinstimmend fest, dass die vom Betriebshof durchgeführten Arbeiten sehr gut ausgeführt wurden.

TOP 6 Hageweg

Im Bereich des Durchlasses muss die Versackung des Straßenpflasters ausgeglichen werden. Vorab ist zu überprüfen, ob der Durchlass defekt ist, weil ein solcher Defekt als mögliche Ursache für die Versackung zuerst beseitigt werden müsste.

TOP 7 Heerenkamp

Die Pflasterung des Fahrradweges weist starke Schäden auf. Um Gefahren für die Nutzer des Fahrradweges abzuwenden, sollten die Schäden behoben werden. Der Landkreis Aurich, als zuständige Behörde, soll darüber in Kenntnis gesetzt werden.

TOP 8 Schoolpad

Im Bereich vor der Fahrbahnverengung (Einmündungsbereich Kampstraße) ist der „Haltebalken“ wieder aufzubringen.

TOP 9 Strodeweg

Eine Nachschau des Zustandes im Bereich Strodeweg ergibt, dass die hier vorgenommenen Arbeiten sehr gut durchgeführt wurden.

TOP 10 Wallinghausener Straße (Kreisel)

Herr Mohr teilt mit, dass das extreme Gefälle des Radweges nach außen bei Glätte eine Gefahr des Abrutschens mit sich bringe. Die Zuständigkeit für diesen Radweg liegt beim Landkreis Aurich. Der Landkreis Aurich soll darüber in Kenntnis gesetzt werden.

TOP 11 Schafdrift

Im Bereich des Straßenabschnittes „Einmündung Moorweg“ bis „An der Waldschule“ sind die Straßenseitenräume auszubessern.

TOP 12 Dünenweg

Vom Einmündungsbereich Heidstückenweg bis zum Einmündungsbereich Grillenweg sind die Straßenseitenräume auszubessern

TOP 13 Eckfehler Ring

TOP 13.1 Eckfehler Ring -Fahrbahn-

Es befinden sich Blätterhaufen auf der Fahrbahn. Hier muss Abhilfe geschaffen werden.

TOP 13.2 Eckfehler Ring -Lichtraumprofil-

Von einzelnen Grundstücken ausgehend wachsen Büsche bzw. Hecken in das Lichtraumprofil der Straße. Der Fachdienst Ordnungswesen soll diesbezüglich eine Kontrolle durchführen und die Verursacher auffordern, den Missstand zu beseitigen.

TOP 14 Husteder Weg

Im Hinblick auf die Parksituation im Bereich Husteder Weg/Greetkamp sind seitens mehrerer Anlieger Beschwerden an den Ortsrat herangetragen worden. Eine Besichtigung, unter Hinzuziehung der genannten Anlieger, wird durchgeführt.

TOP 14.1 Husteder Weg -Parkplätze-

Es wird festgestellt, dass die zu geringe Anzahl der Parkplätze auf dem Grundstück der Kita Lummerland dazu führt, dass viele Fahrzeuge am Straßenseitenraum und auf der Fahrbahn der o.g. Straßen parken. Dies führt zu erheblichen Schäden im Bereich der Straßenseitenräume. Weitere Parkplätze auf dem Grundstück der Kita könnten Abhilfe schaffen.

TOP 14.2 Husteder Weg -Bankettplatten-

Der Einbau von Bankettplatten in den betroffenen Streckenabschnitten würde einer ständig wiederkehrenden Entstehung von Schäden vorbeugen.

TOP 14.3 Husteder Weg -ruhender Verkehr-

Durch die große Anzahl der zu den Stoßzeiten, werktags von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr sowie 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr parkenden Fahrzeuge, die auch die Fahrbahn blockieren, entsteht eine Gefahr für die Straßenverkehrsteilnehmer. Eine Sanktionierung der Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung durch die Stadt würde hier Abhilfe schaffen.

TOP 14.4 Husteder Weg -Durchlass-

Im hinteren Straßenabschnitt des Husteder Weges ist eine Überprüfung des Durchlasses vorzunehmen

TOP 15 Auenweg

TOP 15.1 Auenweg -Lichtraumprofil-

Im Bereich vor dem Grundstück Nr. 38 sind Bäume zu beschneiden. Das Lichtraumprofil ist auch dort wiederherzustellen.

TOP 15.2 Auenweg -Seitenstreifen-

Im Bereich der Straßenverengung befinden sich Laubhaufen auf dem Seitenstreifen.

TOP 15.3 Auenweg -ruhender Verkehr-

Seitens der Anlieger liegt eine Beschwerde vor, dass ein Transporter mit der Firmenbezeichnung „Dit und Dat“ dauerhaft auf der Fahrbahn direkt vor der Fahrbahnverengung geparkt wird. Der Transporter mit dem Kennzeichen AUR-DD 700 wurde dort abgestellt. Hier soll Abhilfe geschaffen werden.

TOP 16 Keersmakerskamp

TOP 16.1 Keersmakerskamp -Fahrbahnverschmutzung-

Der Einfahrtbereich ist stark verschmutzt. Hier müsste eine Reinigung erfolgen.

TOP 16.2 Keersmakerskamp -Lichtraumprofil-

Im Einmündungsbereich Strodeweg vor dem roten Holzhaus (Hs,-Nr. 15) ist der Verursacher aufzufordern, die Sträucher am Fahrbahnrand zurückzuschneiden sowie installierte Metallgegenstände zu entfernen.

TOP 17 Moorweg

TOP 17.1 Moorweg -Straßenseitenräume-

Die Straßenseitenräume sind auszubessern.

TOP 17.2 Moorweg -Beschilderung-

Die Beschilderung „Landschaftsschutzgebiet“ ist noch nicht wieder erfolgt. Herr Kuhn hatte den zuständigen Landkreis Aurich bereits informiert.

TOP 18 An der Waldschule

TOP 18.1 An der Waldschule -Umlaufsperrren-

Fußweg zum Spielplatz: Die Umlaufsperrren, sowohl im Bereich des Fußweges als auch gegenüberliegend an der Straße „An der Waldschule“, sind zu überprüfen.

TOP 18.2 An der Waldschule -Spielplatz-

Es wird festgestellt, dass der Spielplatz in einem guten Zustand ist. Die vom Betriebshof vorgenommenen Unterhaltungsarbeiten werden offensichtlich effektiv vorgenommen.

TOP 18.3 An der Waldschule - Boxerplatz-

Die Regenrückhaltemulde ist instand zu setzen. Die Durchlässe sind zu überprüfen.

TOP 19 Schließung der Straßen- und Wegebereisung

Der Ortsbürgermeister schließt die Straßen- u. Wegebereisung um 17:20 Uhr.

(Ortsbürgermeister)

(Protokollführer)