

Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: GS Wiesens, Am Lindenbaum 19, 26605 Aurich

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung
69	4	Schäden an der Bausubstanz durch undichte Dachbereiche oder unzureichende Ableitung von Regenwasser, z.B. Eingangsbereich, Überdachung vor der Sporthalle.		Raumbedarf: - mehrere Räume zur Differenzierung - Musikraum - zusätzliche Toilette - Rückzugsmöglichkeiten zur Erholung für Kinder im Ganztage - Betreuungsräume für die VGS - Raum zur Vorbereitung von Unterrichtsmaterial/Kopierraum - Arbeitsräume für Lehrkräfte - erweiterte Pausenanlagen	
		Heizung der Sporthalle nicht regelbar, bei Betrieb wird die Halle zu warm. Unterricht kaum möglich.		ehemalige Lehrerwohnung reaktivieren?	
		Heizungsraum im Keller nicht gedämmt, das darüber liegende Büro heizt sich stark auf.		WLAN in der Sporthalle	