## Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: GS Upstalsboom, Zum Haxtumerfeld 4-6, 26605 Aurich

<u>Einrichtung:</u>	GS Upstalsboom, Zum Haxtumerfeld 4-6, 26605 Aurich				
Anzahl	Anzahl	Akute Mängel	Begründung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung
Schülerinnen	Klassen				
und Schüler					
183	9	Sprunggrube herrichten	Mängel	weitere Modernisierung Fassade mit hoher Priorität	Gefahrstoffe austauschen Hitzestau im Verwaltungstrakt wegen fehlender energetischer Sanierung auf der Südseite und bereits erfolgter Sanierung auf der Nordseite.
		Laufbahn herrichten	Mängel	Drainage Rasenfläche	Wasser läuft kaum ab
		Zugang zum Werkraum (Dieser Mangel bezog sich vor allem auf die Zeit der Coronamaßnahmen. Um den Werkraum zu erreichen, muss man durch den kindergarten gehen)	nur von außen zugänglich	Sanierung der Schüler- und Lehrertoiletten	Während der Schulinspektion 2009 wurde der Zustand der Schülertoiletten moniert. Die Stadt entgegnete dem mit ihrem Schultoiletten-Sanierungs-Programm, welches sukzessiv umgesetzt werden soll. Umsetzung in GS Upstalsboom bisher nicht erfolgt.