

Protokoll
über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates
Egels/Wallinghausen

Sitzungstermin: Dienstag, den 28.03.2023

Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr

Sitzungsende: 17:15 Uhr

Anwesend sind:

Ortsbürgermeister

Herr Harald Bathmann

stv. Ortsbürgermeister

Herr Bodo Bargmann

Ordentliche Mitglieder

Herr Michael Kromminga

Herr Reinhold Mohr

Beratende Mitglieder

Frau Erika Biermann

von der Verwaltung

Frau Nina Rabenstein

Herr André Siemens

Protokollführerin

Entschuldigt fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Herr Menko Bakker

Herr Thomas Janßen

Herr Elmar Reiter

Beratende Mitglieder

Frau Gila Altmann

Frau Saskia Buschmann

Herr Hendrik Siebolds

Herr Reinhard Warmulla

TOP 1 Straßen- und Wegebereisung

TOP 1.1 Grundschule Wallinghausen/ Sportplatz

**TOP
1.1.1 Bewuchs**

Der Bewuchs am Zaun ist zurückzuschneiden.

**TOP
1.1.2 Zaun**

Der Zaun an der Sportanlage ist neu zu bespannen.

**TOP
1.1.3 Flutlichtanlage**

Der Sachstand bezüglich der Erneuerung der Flutlichtanlage wird erfragt.

TOP 1.2 Heidweg

**TOP
1.2.1 Ausweichfläche**

Auf Höhe der Hausnummer 32 ist eine 1-Meter breite Ausweichfläche aus Schotterrasen für Autofahrer herzustellen.

**TOP
1.2.2 Straßenbeleuchtung**

Die alte Straßenlaterne an der Ecke Barkenkamp ist auszutauschen.

**TOP
1.2.3 Seitenraum**

Die Seitenräume in Höhe von Hausnummer 21 und auf Höhe der Hausnummer 27/27a sind auszubessern.

**TOP
1.2.4 Gräben**

Die Gräben entlang des Heidweges sind zu reinigen.

**TOP
1.2.5** **Bankett**

Das Bankett vor Hausnummer 32 ist abzuziehen, sodass ein Ablauf des Wassers gesichert ist.

**TOP
1.2.6** **Parkflächen**

Im Bereich vor Hausnummer 18/18a werden vermehrt Firmenfahrzeuge eines Anwohners abgestellt. Die Einhaltung der Parkvorschriften ist zu überprüfen.

TOP 1.3 **Hoheberger Weg**

Am Hoheberger Weg kommt es auf Höhe Köhlers Forsthaus bei größeren Mengen zu Überschwemmungen des Radweges. Eine Überprüfung der Drainagen zwischen Radweg und Fahrbahn ist vorzunehmen.

TOP 1.4 **Holzweg**

Die Schlaglöcher in der Schotterstraße Holzweg sind aufzufüllen.

TOP 1.5 **Moorweg**

**TOP
1.5.1** **Gräben**

Anwohner haben in Höhe der Hausnr. 119 Befestigungen im Grabenbereich vorgenommen. Hier hat eine Überprüfung auf Zulässigkeit zu erfolgen.

**TOP
1.5.2** **Durchlässe**

Die Durchlässe in Höhe der Hausnummern 107 bis 119 sind zu prüfen.

**TOP
1.5.3** **Versackung**

Die Versackungen in der Pflasterfahrbahn entlang des Moorweges in Höhe der Reitschule sind auszubessern.

TOP 1.6 Schafdrift

Entlang des Schafdrift sind die Schlaglöcher im Straßenseitenraum ab der Einmündung Moorweg bis zur Einmündung An der Waldschule auszubessern.

TOP 1.7 An der Waldschule

**TOP
1.7.1 Straßenrinnen**

Die Straßenrinne im Kurvenbereich (Höhe Hausnr. 85) ist zu reinigen.

**TOP
1.7.2 Straßenabläufe**

In Höhe der Waldschule sind die Straßenabläufe zu reinigen.

TOP 1.8 Spindelweg

**TOP
1.8.1 Graben**

Bei einer Grabenreinigung entlang des Spindelweges ist es zu massiven Schäden an den Baumwurzeln und am Baumbestand gekommen. Bei der nächsten Reinigung ist dies zu beachten.

**TOP
1.8.2 Baumbestand**

Die Eigentumsverhältnisse des Baumbestandes entlang des Grabens sollen geprüft werden. Dies wurde bereits in einem vorherigen Protokoll festgehalten.

TOP 1.9 Heerenkamp

Die Straßenbeleuchtung in Höhe der Hausnr. 15 ist defekt.

TOP 1.10 Böhnerweg/ Sportplatz SV Wallinghausen

**TOP
1.10.1 Flutlichtanlage**

Die Beleuchtungseinrichtung ist zu überprüfen.

**TOP
1.10.2 Maulwurf**

Auf dem Spielfeld ist es vermehrt zu Maulwurfshügeln gekommen, die eine Verletzungsgefahr darstellen. Hier ist eine Möglichkeit der Behebung der Problematik zu prüfen.

**TOP
1.10.3 Rasenfläche**

Auf dem Platz ist teilweise Schlacke hervorgetreten, sodass eine Verletzungsgefahr beim Spielbetrieb besteht. Hier hat eine Überprüfung statt zu finden, ob eine Abhilfe möglich ist.

TOP 1.11 Flachsmeerweg

Es wird an die bestehende Entwässerungsproblematik im Bereich der Kurve auf Höhe der Hausnr. 12 erinnert. Dies wurde bereits in einem vorherigen Protokoll vermerkt.

TOP 1.12 Fliederbusch

Im Bereich der Seitenräume ist das Lichtraumprofil freizuschneiden.

TOP 1.13 Am Egelser Wald

In der Schotterstraße „Am Egelser Wald“ sind die Schlaglöcher aufzufüllen.

TOP 1.14 Egelder Straße/Kreuzung Herrenkamp

Herr Reinhold Moor merkt an, dass an der Egelder Straße im Bereich Kreuzung Herrenkamp bis zur Zufahrt in die Egelder Gasse eine entsprechende Beschilderung für den Radverkehr fehlt.

TOP 1.15 Keersmakerskamp

**TOP
1.15.1 Regenrückhaltebecken**

Eine Überprüfung der Regenrückhaltung ist vorzunehmen. Die anwesenden Ortsratsmitglieder sehen hier größere Kapazitäten, die geprüft werden sollen.

**TOP
1.15.2 Gehölz**

Hier wird eine Aufreinigung und ein Rückschnitt des Gehölzes am Regenrückhaltebecken gefordert.

TOP 1.16 Egelder Neukamp

Eine Reinigung der Pflasterfahrbahn mit einem Wildkrautbesen ist vorzunehmen.

TOP 1.17 Einmündung Finkenstraße/Schoolpad

Im Bereich der Einmündung Finkenstraße in den Schoolpad bestehen Sichtprobleme. Diese sind durch Freischneiden zu beseitigen.

TOP 1.18 Grundschule Egels/Husteder Weg

Die Parkflächen an der Egelder Grundschule im Bereich des Husteder Weg sind zu reinigen.

TOP 1.19 Im Hook

Eine Reinigung der Pflasterfahrbahn mit einem Wildkrautbesen ist vorzunehmen.

Bathmann (Ortsbürgermeister)

Rabenstein (Protokollführerin)