

# Masterplan Radverkehr

## Maßnahmenkatalog Bearbeitungsstand März 2023

Nr.	Straße	Mängelbeschreibung	Zuständigkeit	Maßnahme	Priorisierung	Sachstand	erledigt	in Arbeit	nicht erledigt
1	Popenser Straße	Rot gepflasteter Weg in Tempo 30 Zone	FD 32	Gehweg Radfahrer frei	2	Beschilderung wurde geändert	x		
2	Schoolpad	Nicht regelkonforme Radverkehrsführung	FD 32	Prüfen: Aufhebung	K	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben	x		
3	Leerer Landstraße	Schlechte Oberflächenqualität, Radweg zu schmal	NLStBV	Radweg regelkonform ausbauen	1	Oberfläche wurde erneuert	x		
4	Kirchdorfer Straße	Schlechte Oberflächenqualität, Radweg zu schmal	Landkreis Aurich	Radweg regelkonform ausbauen	1	geplanter Umbau bis Kirchdorfer Brücke in 2024		x	
5	Kirchdorfer Straße	Fehlende Querungshilfe beim Wechsel von Einseitiger zu Zweiseitiger Radverkehrsanlage	Landkreis Aurich	Querungshilfe einrichten	2	Klärung mit dem Lkrs. erforderlich, Verkehrszählung			x
6	Kirchdorfer Straße	Stadtauswärts: Benutzungspflicht Radweg, Stadteinwärts keine Benutzungspflicht. Schild falsch	FD 32	Aufhebung Radwegebenutzungspflicht	K	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben	x		
7	Oldersumer Straße	Stadtauswärts: Keine durchgängige Beleuchtung ab Hinter der Mühle	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
8	Wallster Loog	Gehweg Radfahrer frei in Tempo 30 Zone	FD 32	Radverkehr auf der Fahrbahn führen Beschilderung entfernen, ggf. Markierung Piktogramme	2	Radfahren auf der Fahrbahn ist erlaubt Beschilderung wurde entfernt Piktogramme wurden aufgebracht	x		
9	Esenser Straße	Barriere durch Mülltonnen, Radweg mit schlechter Oberflächenqualität	NLStBV	Erneuerung für 2018 geplant		Die Erneuerungen der Nebenanlagen an der Esenser Straße wird derzeit durch das NLStBV geplant		x	
10	Brockzeteler Straße	Fehlende Beleuchtung zwischen Burenweg und Wiesenser Straße	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	erforderlich, Grundstückseigentümer erlaubt es nicht	x		
11	Pfalzdorfer Straße	Keine durchgängige Beleuchtung	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
12	Spekendorfer Straße	Netzlücke: Fehlende Radverkehrsanlage zwischen Pfalzdorf und Spekendorf	Landkreis Aurich	Planung vorhanden, Teilabschnitt Bau 2019		fertig	x		
13	Spekendorfer Straße	Netzlücke: Fehlende Radverkehrsanlage zwischen Plaggenburg und Pfalzdorf	Landkreis Aurich	Bau 2018/2019		fertig	x		
14	Esenser Straße	Fehlende Querungshilfe in Plaggenburg	Landkreis Aurich	Bau 2018/2019		fertig	x		
15	Esenser Straße	Keine durchgängige Beleuchtung zwischen Plaggenburg und Middels	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
16	Westerlooger Straße	Keine eindeutige Beschilderung (W O Gehweg Radfahrer frei? O W keine Beschilderung)	FD 32	Beschilderung	K	Landkreis		x	
17	Langefelder Straße	Keine eindeutige Beschilderung (N S Gehweg Radfahrer frei? O W keine Beschilderung)	FD 32	Beschilderung	K	Landkreis		x	
18	Dornumer Straße / Esenser Straße	Umgewige Führung am Knotenpunkt. Überquerung von 2 Furten	NLStBV	Umbau Kreisverkehr	2	Umgewige Führung geändert durch die Wegweisung an der Querungsstelle Ehweg	x		
19	Dornumer Straße	Keine durchgängige Beleuchtung ab Tannenhäusen	FD 22	Beleuchtung vorsehen	3	aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
20	Wallster Weg	Nicht regelkonforme Radverkehrsführung	FD 32	Prüfen: aufheben der Radwegebenutzungspflicht	1	aus Sicht des FD 32 nicht sinnvoll	x		
21	Wallster Weg / Eschener Gaste	Fehlende Überquerungshilfe	Landkreis Aurich	Prüfen: Querungshilfe einrichten	2	aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
22	Wallster Weg / Breiter Weg	Fehlendes Hinweisschild (Ende Radweg Wechsel Straßenseite) KP Breiter Weg Konflikt mit Zweirichtungsradweg, unübersichtlicher KP	FD 32	Führungshilfen, Verkehrssicherheitskommission ggf. Umbau	K	Wallster Weg: Umbau bis Bahnübergang fertig Breiter Weg: Rotmarkierung Einmündung fertig	x		
23	Breiter Weg	Gehweg Radfahrer frei in beide Richtungen nicht regelkonform, Konflikte an Einmündungen	FD 32	Radverkehr auf der Fahrbahn führen, Streckengeschwindigkeit 30 km/h, Beschilderung entfernen, ggf. Markierung Piktogramme	2	Beschilderung Gehweg Radfahrer frei ist erfolgt 30 km/h wg. GVFG-Förderung noch nicht möglich Piktogramme kommen in 2023	x		x
24	Kirchdorfer Straße	Stadteinwärts: Radfahrer wird ungesichert auf der Fahrbahn geführt, fehlende Markierung	Landkreis Aurich	Führungshilfe markieren	1	Umbau Knotenpunkt 2021	x		
25	Emders Straße	Konfliktpunkte an Einmündungen (Zweirichtungsradweg)	NLStBV	Kfz + Radfahrer für Zweirichtungsradwege sensibilisieren. Bei Rückbau vierstreifiger	1	weitere Maßnahmen Mit der Verkehrssicherheitskommission prüfen		x	
26	Emders Straße	Stadtauswärts: Schild Getr. G+R Pflaster Gem. G+R	FD 32	Beschilderung anpassen		fertig	x		
27	Am Schulzentrum	Gemeinsamer Geh- und Radweg in Tempo 30 Zone	FD 32	Beschilderung entfernen	K	fertig	x		
28	Oldersumer Straße / Grüner Weg	Keine ausreichende Radfahrermarkierung an den Zufahrten des Kreisverkehrs Radverkehrsführung nicht eindeutig. Führung im Seitenraum und auf der Fahrbahn möglich		Markierung vornehmen	K	Markierung wurde hergestellt	x		
29	Wallinghausener Straße	Fehlendes Hinweisschild Ende Radweg (beim Krankenhaus)	FD 32	Kurzfristig: Beschilderung vornehmen Langfristig: Umbau	1	Hinweisschilder wurden aufgebaut	x		
30	Fockenbollwerkstraße / Wallinghausener Straße	Umgewige Führung am Knotenpunkt	NLStBV	Planung Kreisverkehr	1	geplanter Umbau 2022 / 2023		x	
31	Fockenbollwerkstraße	Schmalere Getr. G+R mit schlechter Oberflächenqualität	NLStBV	Planung Umgestaltung Nebenanlagen in Bearbeitung	1	geplanter Umbau 2022 / 2023		x	
32	Emsstraße	Nicht regelkonforme Radverkehrsführung	FD 32	Prüfen: Aufhebung Radwegebenutzungspflicht	1	fertig	x		
33	Ostfrieslandwanderweg / Bogenbrücke	Fehlende Radverkehrsbrücke: Netzlücke	FD 22	Brücke wird in 2018 neu gebaut		fertig	x		
34	Von-Jhering-Straße / Emders Straße	Umgewige Führung am Knotenpunkt. Kurze Grünzeiten, LSA-Schaltung südl. Straßenseite konfliktreich	NLStBV	Signalisierung anpassen, Umbau KP	1	Umgew nur für die Richtung von-Jhering-Str. zu Julianenburger Straße			x
35	Esenser Straße / Am Tiergarten	Stark abgesetzte Radverkehrsfurt	FD 22	Baumreihe ist Naturdenkmal	2	keine Änderung möglich	x		
36	Esenser Straße / Am Pferdemarkt	Schmale Mittelsinsel nördliche Furt	NLStBV	Planung ist in Bearbeitung	1	Mittelsinsel wurde umgebaut	x		
37	Norderstraße	Konflikte im nördlichen Bereich der Norderstraße (Westseite) mit Radfahrern im Seitenraum	FD 32	Freigabe der Norderstraße mit Umbau	1	geplanter Umbau wenn politisch beschlossen		x	
38	Fischteichweg	Schmalere Radfahrstreifen	FD 22	Planung in Bearbeitung 2023	1	geplanter Umbau 2025		x	
39	Julianenburger Straße	Schmalere Radfahrstreifen mit fehlendem Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr	Landkreis Aurich	Regelkonforme RVA einrichten. Fortführung bis Am Neuen Hafen	1	fertig	x		

40	Dornumer Straße / Kreihüttenmoorweg	Umwegige Führung von Süden nach Osten fahrend	NLStBV	Umbau Knotenpunkt	2	NLStBV		x
41	Esenser Straße / Straße des Handwerks	Lange Wartezeiten an Bedarfs LSA Esenser Straße / Straße des Handwerks	NLStBV	Signalisierung anpassen	2	Die Schaltung ist der jeweiligen Verkehrssituation angepasst.	x	
42	Popenser Straße / Leerer Landstraße	Fehlendes Hinweisschilde: Radwege Ende Nebenzufahrten Radverkehrsführung unkomfortabel	FD 32 FD 22	Beschilderung anpassen, ARAS in den Nebenzufahrten Markierung, abhängig von der Radverkehrsführung in der Popenser Straße	K	Radwegführung bei da Sergio ist verbessert	x	
43	Oldersumer Straße	Radweg mit schlechter Oberflächenqualität	NLStBV	Radweg regelkonform ausbauen	1	NLStBV		x
44	Dorfplatz Wiesens	Konflikt mit Fußgängern: Radfahrer durchfahren den Wartebereich der Haltestelle	Landkreis Aurich	Prüfen: Benutzungspflicht aufheben Radverkehr auf der Fahrbahn (30 km/h)	2			x
45	Burgstraße / Schloßplatz	Radfahrer müssen die Schranke umfahren, Konflikte zwischen Kfz, Rad und Fußgänger	Land Nds.	Verbindung über den Schlossplatz beschildern / markieren.	2	Der Radweg führt über Privatgelände (einschl. Schranke)	x	
46	Philosophenweg	Weg zu schmal, wichtige Radverkehrsverbindung	Land Nds. / FD 22	Radweg ausbauen	2	Planung läuft im Zuge der Altstadtsanierung		x
47	Brockzeteler Straße	Netzlücke: Fehlende Radverkehrsanlage zwischen Osterfeldstraße und Stadtgrenze	NLStBV	Radweg regelkonform ausbauen	2	geplanter Neubau ab 2024	x	
48	Gr. Mühlenwallstraße / Hoheberger Weg	Furt kann nicht in einem Zug gequert werden	NLStBV	Signalisierung anpassen	2	NLStBV		x
49	Moordorfer Straße	Keine durchgängige Beleuchtung	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x	
50	Wallster Weg	Fehlender Radweg zwischen Breiter Weg und Emdor Straße auf südlicher Seite	Landkreis Aurich	Neubau bis Block bis 2018 Weiterführung bis Emdor Straße nicht möglich	2	Neubau bis Block fertiggestellt Während der Geschäftszeiten kann man über das Firmengelände Raiffeisen fahren	x	
51	Parkplatz Sparkassen Arena	Konfliktsituation zwischen Radfahrern und Autos Konflikte durch Elterntaxi im Bereich der Zufahrt Gymnasium	FD 32 FD 22	Blumenkübel weiter auseinanderstellen. Aufpflasterung/Rotmarkierung bei neue Zufahrt für Radfahrer	2	fertig	x	
52	Burgstraße / Schloßplatz	Schlechte Oberflächenqualität (Kopfsteinpflaster)	FD 22	Sanierung der Burgstraße	2	Sanierung im Zuge der Altstadtsanierung ab 2024 vorgesehen		x
53	Oldersumer Straße / Burgstraße	Bordsteinabsenkung unzureichend, konfliktreiche Radverkehrsführung im Zuge der Einfädung auf die Burgstraße	NLStBV	Bordsteinabsenkung anpassen Führungshilfe markieren.	2	Die Querung der Julianenburger Straße wurde 2021 verbessert		x
54	Julianenburger Straße	Östliche Seite, Beginn Radfahrstreifen nicht ausreichend markiert	Landkreis Aurich	Rotmarkierung zu Beginn des Radfahrstreifens	1	fertig	x	
55	Julianenburger Straße / Hasseburger Straße	Zufahrt in die Hasseburger Straße nicht eindeutig geregelt	FD 32 FD 22	Markierung vornehmen	2	fertig	x	
56	Kirchdorfer Straße / Julianenburger Straße	Unübersichtlicher Knotenpunkt, Radwegführung in den Zufahrten schlecht	Landkreis Aurich	Kreuzung soll 2019/2020 umgebaut werden Planungen sollten überdacht werden, Markierung mit ARAS	1	fertig	x	
57	Fischteichweg (südlich)	Keine regelkonforme Radverkehrsanlage	Landkreis Aurich	Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn	K	Verbreiterung zu kombinierter Anlage in 2025		x
58	Fischteichweg / Leerer Landstraße	Unzureichend abgesenkter Querungsbereich, schmale Aufstellbereiche für den Radverkehr	NLStBV	Anpassung des Querungsbereiches, Neubau der RVA in der Fockenbollwerkstraße	2	Umbau Fockenbollwerkstraße-Fischteichweg Querungsbereiche ansehen		x
59	Fockenbollwerkstraße	Hecke ragt auf Radverkehrsanlage	FD 32	Grünschnitt	K	erledigt	x	
60	Fockenbollwerkstraße / Lambertistraße	Unübersichtliche Einmündung	FD 22	Verkehrssicherheitskommission prüfen: Rotmarkierung der Einmündung	K	wird durch Umbau der Fockenbollwerkstraße in 2022 verbessert, Rotmarkierung erfolgt dann		x
61	Wallinghausener Straße / Netto	Unübersichtliche Einmündung	FD 32	Verbesserung der Sichtbeziehung. Grünschnitt	1	wird durch Umbau der Fockenbollwerkstraße in 2022 verbessert		x
62	Westgaster Weg / Kirchdorfer Straße	Unübersichtliche Einmündung	FD 32	Verkehrssicherheitskommission prüfen: Rotmarkierung der Einmündung	K	Umbau der Kirchdorfer Straße in 2023 Rotmarkierung prüfen		x
63	Breiter Weg / Jahnstraße	Unfallhäufungsstelle, Radfahrer fahren im Seitenraum	FD 32	Markierung auf der Fahrbahn vorsehen, die das Radfahren im Mischverkehr verdeutlichen	K	Markierung wurde aufgebracht	x	
64	Sandhorster Allee / Südeweg	Unklare Vorfahrtsregelung	FD 32	Radfahrer soll auf der Fahrbahn fahren, Markierung von Piktogrammen	2	Der Radweg Sandhorster Allee ist saniert. Der Radfahrer sollte den Radweg benutzen	x	
65	Hoheberger Weg	Schmale RVA	FD 22	Ausbau prüfen	2	In weiten Teilen aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht möglich	x	
66	Hoheberger Weg / Habbo-Apken-Straße	Schmale RVA, schlechte Beleuchtung	FD 22	Beleuchtung ausbessern	2	Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorgesehen ab 2024		x
67	Esenser Straße / Realschule	Unklare Radverkehrsführung	FD 14	Prüfen Verbesserung der Radverkehrsführung	2	Planung ist in Arbeit, die Umsetzung erfolgt mit der Erneuerung der Nebenanlagen Esenser Straße		x
68	Pferdemarkt	Engstellen bzgl. der Radverkehrsführung	FD 22	Wegeführung optimieren	2	wurde schon teilweise abgearbeitet	x	
69	Ostfrieslandwanderweg / Bogenbrücke	Keine Vorfahrt an den Knotenpunkten	FD 22	Markierung und Beschilderung der Vorfahrtsänderung	2	geht nicht überall wg fehlender Sichtbeziehungen erste Stellen ab 2022 umgesetzt		x
70	Egelder Straße	Zum Fernsehturm bis Strodeweg einseitige schlechte RVA	FD 22	Ausbau prüfen	2	geplanter Umbau 2023		x
71	Egelder Straße	Schoolpad bis Wiesenser Straße einseitige schlechte RVA, fehlende Beleuchtung	NLStBV / FD 22	Ausbau prüfen, Beleuchtung aufstellen	2	Der Grundstückseigentümer stimmt einer Beleuchtung nicht zu (s. Punkt 10)	x	
72	Sandhorster Allee / Südeweg	Denkmalschutz, Radweg zwischen den Bäumen, kaum befahrbar.	FD 22	Ausbau prüfen (einseitig Schutzstreifen), ggf. neue Fahrbahndecke	2	Radweg in der Baumallee wurde erneuert	x	
73	Egelder Straße / Heerenkamp	Enge Radian führen zu Konflikten im Seitenraum	NLStBV	Umbau erforderlich	3	Radweg Südseite wurde verbreitert	x	