

**Protokoll**  
**über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates**  
**Egels/Wallinghausen**

**Sitzungstermin:** Mittwoch, den 27.09.2023

**Sitzungsbeginn:** 15:00 Uhr

**Sitzungsende:** 17:30 Uhr

**Anwesend sind:**

**Ortsbürgermeister**

Herr Harald Bathmann

**stv. Ortsbürgermeister**

Herr Bodo Bargmann

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Menko Bakker

Herr Thomas Janßen

Herr Michael Kromminga

Herr Reinhold Mohr

**von der Verwaltung**

Frau Daniela Meyer

Frau Anke Müller

Herr André Siemens

Protokollführung

**Entschuldigt fehlen:**

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Elmar Reiter

**Beratende Mitglieder**

Frau Gila Altmann

Frau Erika Biermann

Frau Saskia Buschmann

Herr Reinhard Warmulla

**TOP 1     Holzweg**

**TOP 1.1   Holzweg**

Es wird festgestellt, dass der Straßenseitenraum aufgebessert werden soll.

**TOP 1.2   Holzweg**

Im Frühjahr sollen im Holzweg die Schlaglöcher verfüllt werden.

**TOP 1.3   Holzweg**

Im gesamten Weg muss eine Fahrbahnreinigung durchgeführt und mit dem Wildkrautbesen bearbeitet werden.

**TOP 2     Heidweg**

**TOP 2.1   Heidweg**

In der Höhe der Häuser 20 bis 22 muss die Grabenböschung gesichert werden. Die Rasenkante ist abgebrochen, wie im letzten Protokoll erwähnt wird. Die Probleme liegen vor, seit Erdarbeiten durchgeführt wurden. Zudem muss die Seitenböschung ausgebessert werden.

**TOP 2.2   Heidweg**

In der Einmündung Barkenkamp muss die Seitenfläche im Auge behalten werden.

**TOP 3     Dickfehler Weg**

Das Sackgassenschild muss gerichtet werden, weil es schief hängt.

**TOP 4     Am Wald**

**TOP 4.1   Am Wald**

In der Höhe des Hauses 49a muss die Grabenböschung kontrolliert werden.

**TOP 4.2   Am Wald**

Die Büsche ragen in den Straßenraum hinein. Das Lichtraumprofil muss geprüft werden.

**TOP 5 Wallinghausener Straße**

**TOP 5.1 Wallinghausener Straße**

Für den Abschnitt Neu Wallinghausen bis Pfalzdorf wurde eine Petition gestartet, um die erlaubten 100 km/h zu 50 km/h ändern zu lassen.

Der Ortsrat bittet einstimmig die Verkehrskommission zu prüfen, ob in diesem Abschnitt 70 km/h möglich wären.

**TOP 5.2 Wallinghausener Straße**

Der Landkreis Aurich soll dazu aufgefordert werden, den Fahrradweg in dem Abschnitt zwischen Neu Wallinghausen und Pfalzdorf nachzubessern und den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu verbreitern.

**TOP 5.3 Wallinghausener Straße**

In der Kreuzung zur Querstraße muss die abgesägte Straßenlaterne ausgetauscht werden.

**TOP 5.4 Wallinghausener Straße**

Der Ortsrat lobt die Bepflanzung des Kübels im Kreisel.

**TOP 5.5 Wallinghausener Straße**

Die Gräben müssen gereinigt werden (am Kreisel).

**TOP 6 Querweg**

**TOP 6.1 Querweg**

Im Querweg muss das 30er Schild gerichtet werden.

**TOP 6.2 Querweg**

In der Einmündung zum Moorweg soll das Schild zum Landschaftsschutzgebiet neu aufgestellt werden.

**TOP 7 Wallinghausener Gaste**

**TOP 7.1 Wallinghausener Gaste**

Im Bereich des Wanderwegs müssen die ausgegangenen Bäume ersetzt werden.

**TOP 7.2 Wallinghausener Gaste**

Die Straßenlaternen müssen im Bereich des Wanderwegs gerichtet werden.

**TOP 8 Am Eichenwall**

Die Beleuchtung muss überprüft werden.

**TOP 9 Hageweg**

**TOP 9.1 Hageweg**

Der Wildkrautbesen muss durch den ganzen Weg.

**TOP 9.2 Hageweg**

Die Straßenversackungen müssen in Teilbereichen behoben werden.

**TOP 10 An der Waldschule**

**TOP 10.1 An der Waldschule**

Es soll ein Fußwegschild aufgestellt werden.

**TOP 10.2 An der Waldschule**

Es muss geprüft werden, ob der gewerbliche LKW dauerhaft in der Parkfläche stehen darf.

**TOP 10.3 An der Waldschule**

Das Totholz muss in der Straße entfernt werden,  
Zudem soll eine Lichtraumprofilprüfung durchgeführt werden.

**TOP 10.4 An der Waldschule**

Es wird festgestellt, dass Fahrradfahrer auf dem Fußweg sehr schnell fahren und so andere Personen gefährden. Daher soll geprüft werden, ob es möglich ist die Straße in eine Fahrradstraße umzuwandeln.

**TOP 10.5 An der Waldschule**

In der Einmündung im Flachsmeer muss Grabaushub abgeholt werden.

**TOP 11 Flachsmeerweg**

**TOP 11.1 Flachsmeerweg**

In der Höhe des Hauses 54 soll überprüft werden, ob für die Rasengittersteine im Seitenraum eine Genehmigung vorliegt. Auch müssen dort im Straßenraum stehende Pflanzenkübel überprüft werden.

**TOP 11.2 Flachsmeerweg**

In der Einmündung zum Veerkchenweg soll eine Lichtraumprofilprüfung durchgeführt werden.

**TOP 12 Egelder Straße**

**TOP 12.1 Egelder Straße**

Es soll eine Lichtraumprofilprüfung durchgeführt werden (von Haus-Nr. 139 bis 171). Totholz ist zu entfernen.

**TOP 12.2 Egelder Straße**

Der Radweg in Richtung Wiesens muss ausgebessert werden.

**TOP 12.3 Egelder Straße**

Der NLStBV soll informiert werden bei der Einmündung Heerenkamp (bis Haus-Nr. 171) Totholz zu entfernen.

**TOP 13 Mörkeweg**

**TOP 13.1 Mörkeweg**

Im Frühjahr sollen im Mörkeweg die Schlaglöcher verfüllt werden.

**TOP 13.2 Mörkeweg**

Die Schilder mit den Öffnungszeiten für den Kinderspielplatz sind unterschiedlich. Diese sollen vereinheitlicht werden.

**TOP 14 Burenweg/Arbeiterweg**

**TOP 14.1 Burenweg/Arbeiterweg**

Das Totholz muss vor Beginn der Boßelsaison rausgeholt werden.

**TOP 14.2 Burenweg/Arbeiterweg**

Es muss in beiden Wegen eine Lichtraumprofilprüfung durchgeführt werden.

**TOP 14.3 Burenweg/Arbeiterweg**

Im Arbeiterweg muss der Wildkrautbesen durch.

**TOP 15 Husteder Weg**

**TOP 15.1 Husteder Weg**

Bei den Parkbuchten weiter hinten muss eine Lichtraumprüfung durchgeführt werden, wie auch beim Radweg. Auch muss in diesem Bereich das Totholz entfernt werden.

**TOP 15.2 Husteder Weg**

Es soll überprüft werden, hinterm Sackgassenschild eine zweite Bank aufzustellen.

**TOP 15.3 Husteder Weg**

Die Regenrückhaltebecken zum Keersmakerskamp müssen gepflegt werden.

**TOP 16 Egelder Neukamp**

Der Wildkrautbesen muss durch den Kamp.

**TOP 17 Kampstraße**

Das Lichtraumprofil muss überprüft werden.

**TOP 18 Auenweg**

Der Weg soll nach dem Lichtraumprofil kontrolliert werden.

**TOP 19 Egelder Straße**

In dem Bereich der Molkerei muss Grünzeug auf dem Geh- und Radweg entfernt werden.

**TOP 20 Dünenweg**

**TOP 20.1 Dünenweg**

Eine Lichtraumprofilprüfung muss vorgenommen werden und der Wildkrautbesen muss den Weg bearbeiten.

**TOP 20.2 Dünenweg**

Die Versackungen müssen beseitigt werden, wie auch die Schlaglöcher ab der Einmündung Heidstückenweg. Der Seitenstreifen muss stellenweise ausgebessert werden.

**TOP 21 Heidstückenweg**

**TOP 21.1 Heidstückenweg**

Der Wildkrautbesen soll durch den kompletten Weg.

**TOP 21.2 Heidstückenweg**

Die Straßenversackungen müssen in Teilbereichen behoben werden.

**TOP 22 Jagdweg**

Der Wildkrautbesen soll den Bewuchs im Jagdweg beseitigen.

**TOP 23 Schafdrift**

**TOP 23.1 Schafdrift**

Es soll eine Lichtraumprofilprüfung durchgeführt werden (im vorderen Bereich).

Bei der Verengung muss das Grünzeug entfernt werden.

Der Baum hinter dem 30er-Schild verdeckt das Schild.

**TOP 23.2 Schafdrift**

Eine Anwohnerin schildert, dass trotz der 30er-Zone mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird, meistens links. Das gefährdet den Schulweg.

Es soll untersucht werden, ob es möglich ist drei Schwellen reinzusetzen (zwischen Wallinghausener Straße und Einmündung Moorweg).

**TOP 23.3 Schafdrift**

Der Sachstand zur Prüfung, ob es möglich ist, den Schafdrift in eine Fahrradstraße umzuwandeln, wird erfragt.

**TOP 23.4 Schafdrift**

Zudem soll geprüft werden, wer für die Reinigung der Gräben zuständig ist.

**TOP 23.5 Schafdrift**

Weiterhin soll geprüft werden, wer für den Rückschnitt der Bäume zuständig ist.

**TOP 24 Kieler Weg**

Es soll eine Aufforderung erfolgen den Seitenraum zu pflegen.

Bathmann  
Ortsbürgermeister

Müller  
Protokollführung