

**Protokoll**  
**über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates Schirum**

**Sitzungstermin:** Montag, den 27.11.2023

**Sitzungsbeginn:** 13:30 Uhr

**Sitzungsende:** 15:17 Uhr

**Anwesend sind:**

**Ortsbürgermeister**

Herr Georg Saathoff

**stv. Ortsbürgermeister**

Herr Warner Behrends

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Clemens Köster

**von der Verwaltung**

Herr Theo Leerhoff

Frau Insa Ninnemann

Herr André Siemens

als Protokollführerin

**Entschuldigt fehlen:**

**Ordentliche Mitglieder**

Herr Tim Bloem

Herr Torben Saathoff

**Beratende Mitglieder**

Herr Hermann Ihnen

**TOP 1 Ihlower Weg**

**TOP 1.1 Grabenreinigung**

Der Graben zwischen Hausnummer 5 und 7 muss gereinigt werden.

**TOP 1.2 Gräben überprüfen**

Im gesamten Ihlower Weg sollte die Stadtentwässerung die Gräben überprüfen.

**TOP 1.3 Ausbesserung der Pflasterstraße**

Von der Straße „Zum Schirumer Leegmoor“ (Transformator) in Richtung Schirum muss die Pflasterstraße teilweise ausgebessert werden.

**TOP 2 Torfgräberweg**

**TOP 2.1 Grabenreinigung**

Bei der Ackerfläche vor Hausnummer 16 muss der Graben gereinigt werden.

**TOP 2.2 Grabenreinigung parallel zur Straße**

Parallel zur Straße sollte der gesamte Graben im Torfgräberweg gereinigt werden.

**TOP 3 Zum Schirumer Leegmoor K 144**

**TOP 3.1 Kanaldeckel wackelt**

In der Straße „Zum Schirumer Leegmoor“ K 144 muss der Kanaldeckel überprüft werden.

**TOP 3.2 Bankett abbaggern**

Bei der Bushaltestelle „Zum Schirumer Leegmoor“ muss das Bankett abgebaggert werden, damit dort das Wasser abfließen kann.

**TOP 4 Lehmdobbenweg/Moorlandweg**

**TOP 4.1 Seitenränder mit Kaltmischgut verfüllen**

Im Kreuzungsbereich Lehmdobbenweg/Moorlandweg sind die Seitenränder mit Kaltmischgut zu verfüllen.

**TOP 5 Timmeler Straße**

**TOP 5.1 Gräben stehen unter Wasser**

Bei der Firma Könnecke stehen die Gräben unter Wasser. Bitte prüfen.

**TOP 6 Moorlandweg**

**TOP 6.1 Brückengeländer fehlt**

Das Brückengeländer beim Schirumerfeldschloot fehlt beidseitig, bitte als Sicherung aufstellen.

**TOP 6.2 Bankettbefestigung wiederherstellen**

Gegenüber der Hausnummer 43 ist die Bankettbefestigung wiederherzustellen.

**TOP 7 Alte Molkereistraße/Zu den Feldstücken**

**TOP 7.1 Entwässerungsproblem prüfen**

In dem Kreuzungsbereich Alte Molkereistraße/Zu den Feldstücken ist vom Graben aus die DN200 Leitung, die an die Regenwasserleitung angeschlossen ist, einmal mit dem Spülwagen zu reinigen.

**TOP 8 Kroglitzweg**

**TOP 8.1 Standsicherheit prüfen**

Anfang Kroglitzweg ist bei einer maroden Eiche auf der linken Seite die Standsicherheit zu überprüfen.

**TOP 8.2 Totholz entfernen**

Das Totholz im Bereich Kroglitzweg und Fankeweg ist zu entfernen.

**TOP 8.3 Telefonleitung hängt durch**

Anfang Kroglitzweg hängt die Telefonleitung auf der linken Seite durch. Die Telekom ist darüber zu informieren.

**TOP 9 Langfeldweg**

**TOP 9.1 Pflasterversackung (Gefahrenstelle) ausbessern.**

Stellenweise ist die Pflasterversackung (Gefahrenstelle) auszubessern.

**TOP 10 Achtert Holt**

**TOP 10.1 Baum nachpflanzen**

Bei Hausnummer 8 ist ein Baum anzupflanzen, da dieser gefällt worden ist.

---

Georg Saathoff  
Ortsbürgermeister

---

Insa Ninnemann  
Protokollführerin