

Masterplan Radverkehr

Maßnahmenkatalog, Bearbeitungsstand: August 2024

Nr.	Straße	Mängelbeschreibung	Zuständigkeit	Maßnahme	Priorisierung	Sachstand	erledigt	in Arbeit	nicht erledigt
1	Popenser Straße	Rot gepflasteter Weg in Tempo 30 Zone	FD 32	Gehweg Radfahrer frei	2	Beschilderung wurde geändert	x		
2	Schoolpad	Nicht regelkonforme Radverkehrsführung	FD 32	Prüfen: Aufhebung	K	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben	x		
3	Leerer Landstraße	Schlechte Oberflächenqualität, Radweg zu schmal	NLStBV	Radweg regelkonform ausbauen	1	Oberfläche wurde erneuert	x		
4	Kirchdorfer Straße	Schlechte Oberflächenqualität, Radweg zu schmal	Landkreis Aurich	Radweg regelkonform ausbauen	1	Eine Sanierung inkl. Umbau u.a. der Nebenanlage wird derzeit durch den Landkreis Aurich geplant. Die Maßnahme ist derzeit für 2026 geplant.		x	
5	Kirchdorfer Straße	Fehlende Querungshilfe beim Wechsel von Einseitiger zu Zweiseitiger Radverkehrsanlage	Landkreis Aurich	Querungshilfe einrichten	2	Klärung mit dem Lkrs. erforderlich, Verkehrszählung			x
6	Kirchdorfer Straße	Stadtauswärts: Benutzungspflicht Radweg, Stadteinwärts keine Benutzungspflicht. Schild falsch	FD 32	Aufhebung Radwegebenutzungspflicht	K	Radwegebenutzungspflicht wurde aufgehoben	x		
7	Oldersumer Straße	Stadtauswärts: Keine durchgängige Beleuchtung ab Hinter der Mühle	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	Aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
8	Wallster Loog	Gehweg Radfahrer frei in Tempo 30 Zone	FD 32	Radverkehr auf der Fahrbahn führen Beschilderung entfernen, ggf. Markierung Piktogramme	2	Radfahren auf der Fahrbahn ist erlaubt Beschilderung wurde entfernt Piktogramme wurden aufgebracht	x		
9	Esenser Straße	Barriere durch Mülltonnen, Radweg mit schlechter Oberflächenqualität	NLStBV	Erneuerung für 2018 geplant		Die Erneuerungen der Nebenanlagen an der Esenser Straße wird derzeit durch das NLStBV geplant. Die Maßnahme ist derzeit für 2027 geplant.		x	
10	Brockzeteler Straße	Fehlende Beleuchtung zwischen Burenweg und Wiesenser Straße	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	Der Grundstückseigentümer erlaubt es nicht	x		
11	Pfalzdorfer Straße	Keine durchgängige Beleuchtung	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	Aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
12	Spekendorfer Straße	Netzlücke: Fehlende Radverkehrsanlage zwischen Pfalzdorf und Spekendorf	Landkreis Aurich	Planung vorhanden, Teilabschnitt Bau 2019		Fertig	x		
13	Spekendorfer Straße	Netzlücke: Fehlende Radverkehrsanlage zwischen Plaggenburg und Pfalzdorf	Landkreis Aurich	Bau 2018/2019		Fertig	x		
14	Esenser Straße	Fehlende Querungshilfe in Plaggenburg	Landkreis Aurich	Bau 2018/2019		Fertig	x		
15	Esenser Straße	Keine durchgängige Beleuchtung zwischen Plaggenburg und Middels	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	Aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
16	Westerlooger Straße	Keine eindeutige Beschilderung (W O Gehweg Radfahrer frei? O W keine Beschilderung)	FD 32	Beschilderung	K	Landkreis Aurich		x	
17	Langefelder Straße	Keine eindeutige Beschilderung (N S Gehweg Radfahrer frei? O W keine Beschilderung)	FD 32	Beschilderung	K	Landkreis Aurich		x	
18	Dornumer Straße / Esenser Straße	Umwegige Führung am Knotenpunkt. Überquerung von 2 Furten	NLStBV	Umbau Kreisverkehr	2	Umwegige Führung geändert durch die Wegweisung an der Querungsstelle Eheweg	x		
19	Dornumer Straße	Keine durchgängige Beleuchtung ab Tannenhausen	FD 22	Beleuchtung vorsehen	3	Aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
20	Wallster Weg	Nicht regelkonforme Radverkehrsführung	FD 32	Prüfen: aufheben der Radwegebenutzungspflicht	1	Aus Sicht des FD 32 nicht sinnvoll	x		
21	Wallster Weg / Eschener Gaste	Fehlende Überquerungshilfe	Landkreis Aurich	Prüfen: Querungshilfe einrichten	2	Aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x		
22	Wallster Weg / Breiter Weg	Fehlendes Hinweisschild (Ende Radweg Wechsel Straßenseite) KP Breiter Weg Konflikt mit Zweirichtungsradweg, unübersichtlicher KP	FD 32	Führungshilfen, Verkehrssicherheitskommission ggf. Umbau	K	Wallster Weg: Umbau bis Bahnübergang fertig Breiter Weg: Rotmarkierung Einmündung fertig	x		
23	Breiter Weg	Gehweg Radfahrer frei in beide Richtungen nicht regelkonform, Konflikte an Einmündungen	FD 32	Radverkehr auf der Fahrbahn führen, Streckengeschwindigkeit 30 km/h, Beschilderung entfernen, ggf. Markierung Piktogramme	2	Beschilderung Gehweg Radfahrer frei ist erfolgt 30 km/h wg. GVFG-Förderung noch nicht möglich Piktogramme kommen in 2023	x	x	
24	Kirchdorfer Straße	Stadteinwärts: Radfahrer wird ungesichert auf der Fahrbahn geführt, fehlende Markierung	Landkreis Aurich	Führungshilfe markieren	1	Umbau Knotenpunkt 2021	x		
25	Emder Straße	Konfliktpunkte an Einmündungen (Zweirichtungsradweg)	NLStBV	Kfz + Radfahrer für Zweirichtungsradwege sensibilisieren. Bei Rückbau vierstreifiger	1	Weitere Maßnahmen mit der Verkehrssicherheitskommission prüfen		x	
26	Emder Straße	Stadtauswärts: Schild Getr. G+R Pflaster Gem. G+R	FD 32	Beschilderung anpassen		Fertig	x		
27	Am Schulzentrum	Gemeinsamer Geh- und Radweg in Tempo 30 Zone	FD 32	Beschilderung entfernen	K	Fertig	x		
28	Oldersumer Straße / Grüner Weg	Keine ausreichende Radfahrermarkierung an den Zufahrten des Kreisverkehrs Radverkehrsführung nicht eindeutig. Führung im Seitenraum und auf der Fahrbahn möglich		Markierung vornehmen	K	Markierung wurde hergestellt	x		
29	Wallinghausener Straße	Fehlendes Hinweisschild Ende Radweg (beim Krankenhaus)	FD 32	Kurzfristig: Beschilderung vornehmen Langfristig: Umbau	1	Hinweisschilder wurden aufgebaut	x		
30	Fockenbollwerkstraße / Wallinghausener Straße	Umwegige Führung am Knotenpunkt	NLStBV	Planung Kreisverkehr	1	Fertig	x		
31	Fockenbollwerkstraße	Schmalere Getr. G+R mit schlechter Oberflächenqualität	NLStBV	Planung Umgestaltung Nebenanlagen in Bearbeitung	1	Fertig	x		
32	Emsstraße	Nicht regelkonforme Radverkehrsführung	FD 32	Prüfen: Aufhebung Radwegbenutzungspflicht	1	Fertig	x		
33	Ostfrieslandwanderweg / Bogenbrücke	Fehlende Radverkehrsbrücke: Netzlücke	FD 22	Brücke wird in 2018 neu gebaut		Fertig	x		
34	Von-Jhering-Straße / Emders Straße	Umwegige Führung am Knotenpunkt. Kurze Grünzeiten, LSA-Schaltung südl. Straßenseite konfliktreich	NLStBV	Signalisierung anpassen, Umbau KP	1	Umweg nur für die Richtung von-Jhering-Str. zu Julianenburger Straße			x
35	Esenser Straße / Am Tiergarten	Stark abgesetzte Radverkehrsfurt	FD 22	Baumreihe ist Naturdenkmal	2	Keine Änderung möglich	x		
36	Esenser Straße / Am Pferdemarkt	Schmale Mittelinsel nördliche Furt	NLStBV	Planung ist in Bearbeitung	1	Mittelinsel wurde umgebaut	x		
37	Norderstraße	Konflikte im nördlichen Bereich der Norderstraße (Westseite) mit Radfahrern im Seitenraum	FD 32	Freigabe der Norderstraße mit Umbau	1	Umbau bisher politisch nicht beschlossen		x	

38	Fischteichweg	Schmaler Radfahrstreifen	FD 22	Planung in Bearbeitung 2023	1	Eine Sanierung inkl. Umbau des Straßenraums wird derzeit geplant. Die Maßnahme ist derzeit für 2027 geplant.	x	
39	Julianenburger Straße	Schmaler Radfahrstreifen mit fehlendem Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr	Landkreis Aurich	Regelkonforme RVA einrichten. Fortführung bis Am Neuen Hafen	1	Fertig	x	
40	Dornumer Straße / Kreihüttenmoorweg	Umwegige Führung von Süden nach Osten fahrend	NLStBV	Umbau Knotenpunkt	2	NLStBV		x
41	Esenser Straße / Straße des Handwerks	Lange Wartezeiten an Bedarfs LSA Esenser Straße / Straße des Handwerks	NLStBV	Signalisierung anpassen	2	Die Schaltung ist der jeweiligen Verkehrssituation angepasst.	x	
42	Popenser Straße / Leerer Landstraße	Fehlendes Hinweisschilde: Radwege Ende Nebenzufahrten Radverkehrsführung unkomfortabel	FD 32 FD 22	Beschilderung anpassen, ARAS in den Nebenzufahrten Markierung, abhängig von der Radverkehrsführung in der Popenser Straße	K	Radwegführung bei da Sergio wurde verbessert	x	
43	Oldersumer Straße	Radweg mit schlechter Oberflächenqualität	NLStBV	Radweg regelkonform ausbauen	1	Eine Sanierung der Nebenalage wird derzeit von NLStBV geplant. Die Manahme ist derzeit für 2025 und 2026 geplant.	x	
44	Dorfplatz Wiesens	Konflikt mit Fußgängern: Radfahrer durchfahren den Wartebereich der Haltestelle	Landkreis Aurich	Prüfen: Benutzungspflicht aufheben Radverkehr auf der Fahrbahn (30 km/h)	2	Die Möglichkeit wird von der Verkehrssicherheitskommission geprüft	x	
45	Burgstraße / Schloßplatz	Radfahrer müssen die Schranke umfahren, Konflikte zwischen Kfz, Rad und Fußgänger	Land Nds.	Verbindung über den Schlossplatz beschildern / markieren.	2	Der Radweg führt über Privatgelände (einschl. Schranke)	x	
46	Philosophenweg	Weg zu schmal, wichtige Radverkehrsverbindung	Land Nds. / FD 22	Radweg ausbauen	2	Planung läuft im Zuge der Altstadtsanierung	x	
47	Brockzeteler Straße	Netzlücke: Fehlende Radverkehrsanlage zwischen Osterfeldstraße und Stadtgrenze	NLStBV	Radweg regelkonform ausbauen	2	Geplanter Neubau ab 2025	x	
48	Gr. Mühlenwallstraße / Hoheberger Weg	Furt kann nicht in einem Zug gequert werden	NLStBV	Signalisierung anpassen	2	NLStBV		x
49	Moordorfer Straße	Keine durchgängige Beleuchtung	FD 22	Beleuchtung vorsehen	2	Aus Sicht des FD 22 derzeit nicht erforderlich	x	
50	Wallster Weg	Fehlender Radweg zwischen Breiter Weg und Emdrer Straße auf südlicher Seite	Landkreis Aurich	Neubau bis Block bis 2018 Weiterführung bis Emdrer Straße nicht möglich	2	Neubau bis Block fertiggestellt Während der Geschäftszeiten kann man über das Firmengelände Raiffeisen fahren	x	
51	Parkplatz Sparkassen Arena	Konfliktsituation zwischen Radfahrern und Autos Konflikte durch Elterntaxi im Bereich der Zufahrt Gymnasium	FD 32 FD 22	Blumenkübel weiter auseinanderstellen. Aufpflasterung/Rotmarkierung bei neue Zufahrt für Radfahrer	2	Fertig	x	
52	Burgstraße / Schloßplatz	Schlechte Oberflächenqualität (Kopfsteinpflaster)	FD 22	Sanierung der Burgstraße	2	Sanierung im Zuge der Altstadtsanierung für 2026 vorgesehen	x	
53	Oldersumer Straße / Burgstraße	Bordsteinabsenkung unzureichend, konfliktreiche Radverkehrsführung im Zuge der Einfädelung auf die Burgstraße	NLStBV	Bordsteinabsenkung anpassen Führungshilfe markieren.	2	Die Querung der Julianenburger Straße wurde 2021 verbessert	x	
54	Julianenburger Straße	Östliche Seite, Beginn Radfahrstreifen nicht ausreichend markiert	Landkreis Aurich	Rotmarkierung zu Beginn des Radfahrstreifens	1	Fertig	x	
55	Julianenburger Straße / Hasseburger Straße	Zufahrt in die Hasseburger Straße nicht eindeutig geregelt	FD 32 FD 22	Markierung vornehmen	2	Fertig	x	
56	Kirchdorfer Straße / Julianenburger Straße	Unübersichtlicher Knotenpunkt, Radwegeführung in den Zufahrten schlecht	Landkreis Aurich	Kreuzung soll 2019/2020 umgebaut werden Planungen sollten überdacht werden, Markierung mit ARAS	1	Fertig	x	
57	Fischteichweg (südlich)	Keine regelkonforme Radverkehrsanlage	Landkreis Aurich	Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn	K	Eine Sanierung inkl. Umbau des Straßenraums wird derzeit geplant. Die Maßnahme ist derzeit für 2027 geplant.	x	
58	Fischteichweg / Leerer Landstraße	Unzureichend abgesenkter Querungsbereich, schmale Aufstellbereiche für den Radverkehr	NLStBV	Anpassung des Querungsbereiches, Neubau der RVA in der Fockenbollwerkstraße	2	Umbau Fockenbollwerkstraße-Fischteichweg Querungsbereiche ansehen	x	
59	Fockenbollwerkstraße	Hecke ragt auf Radverkehrsanlage	FD 32	Grünschnitt	K	Erledigt	x	
60	Fockenbollwerkstraße / Lambertistraße	Unübersichtliche Einmündung	FD 22	Verkehrssicherheitskommission prüfen: Rotmarkierung der Einmündung	K	Fertig. Rotmarkierung erfolgt noch.	x	
61	Wallinghausener Straße / Netto	Unübersichtliche Einmündung	FD 32	Verbesserung der Sichtbeziehung. Grünschnitt	1	Wurde durch Umbau der Fockenbollwerkstraße in 2023 verbessert	x	
62	Westgaster Weg / Kirchdorfer Straße	Unübersichtliche Einmündung	FD 32	Verkehrssicherheitskommission prüfen: Rotmarkierung der Einmündung	K	Umbau der Kirchdorfer Straße in 2023 Rotmarkierung prüfen	x	
63	Breiter Weg / Jahnstraße	Unfallhäufungsstelle, Radfahrer fahren im Seitenraum	FD 32	Markierung auf der Fahrbahn vorsehen, die das Radfahren im Mischverkehr verdeutlichen	K	Markierung wurde aufgebracht	x	
64	Sandhorster Allee / Südweg	Unklare Vorfahrtsregelung	FD 32	Radfahrer soll auf der Fahrbahn fahren, Markierung von Piktogrammen	2	Der Radweg Sandhorster Allee ist saniert. Der Radfahrer sollte den Radweg benutzen	x	
65	Hoheberger Weg	Schmale RVA	FD 22	Ausbau prüfen	2	In weiten Teilen aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht möglich	x	
66	Hoheberger Weg / Habbo-Apken-Straße	Schmale RVA, schlechte Beleuchtung	FD 22	Beleuchtung ausbessern	2	Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt. Grünstreifen des Radweges gepflastert. Benutzungspflicht wurde aufgehoben.	x	
67	Esenser Straße / Realschule	Unklare Radverkehrsführung	FD 14	Prüfen Verbesserung der Radverkehrsführung	2	Planung ist in Arbeit, die Umsetzung erfolgt mit der Erneuerung der Nebenanlagen Esenser Straße	x	

68	Pferdemarkt	Engstellen bzgl. der Radverkehrsführung	FD 22	Wegeführung optimieren	2	Wurde teilweise verbessert. Engstelle zum XL Kombi wird 2024 ungebaut.	x	
69	Ostfrieslandwanderweg / Bogenbrücke	Keine Vorfahrt an den Knotenpunkten	FD 22	Markierung und Beschilderung der Vorfahrtsänderung	2	Geht nicht überall wg. fehlender Sichtbeziehungen. Erste Stellen ab 2022 umgesetzt	x	
70	Egelder Straße	Zum Fernsehturm bis Strodeweg einseitige schlechte RVA	FD 22	Ausbau prüfen	2	Fertig. Ausbau erfolgt.	x	
71	Egelder Straße	Schoolpad bis Wiesenser Straße einseitige schlechte RVA, fehlende Beleuchtung	NLStBV / FD 22	Ausbau prüfen, Beleuchtung aufstellen	2	Der Grundstückseigentümer stimmt einer Beleuchtung nicht zu (s. Punkt 10)	x	
72	Sandhorster Allee / Südweg	Denkmalschutz, Radweg zwischen den Bäumen, kaum befahrbar.	FD 22	Ausbau prüfen (einseitig Schutzstreifen), ggf. neue Fahrbahndecke	2	Radweg in der Baumallee wurde erneuert	x	
73	Egelder Straße / Heerenkamp	Enge Radien führen zu Konflikten im Seitenraum	NLStBV	Umbau erforderlich	3	Radweg Südseite wurde verbreitert	x	