

Protokoll
über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates
Egels/Wallinghausen

Sitzungstermin: Mittwoch, den 04.09.2019

Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr

Sitzungsende: 17:15 Uhr

Ort: Treffpunkt Haus der Vereine, Wallinghausener Straße
195, 26605 Aurich

Anwesend sind:

Ortsbürgermeister

Herr Harald Bathmann

stv. Ortsbürgermeister

Herr Wiard Cordes

Ordentliche Mitglieder

Frau Erika Biermann

von der Verwaltung

Herr Michael Kuhn

Herr Timo Peters

Protokollführer

Entschuldigt fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Herr Bodo Bargmann

Herr Thomas Janßen

Herr Reinhold Mohr

Herr Elmar Reiter

Beratende Mitglieder

Frau Gila Altmann

Herr Hinrich Röben

Herr Hendrik Siebolds

Herr Reinhard Warmulla

TOP 1 Straßen und Wegebereisung

TOP 1.1 Helmer

Das Straßenschild der Straße Helmer / Ecke Moorweg ist schief und muss gerichtet werden. Zudem fehlt an diesem Ort das Landschaftsschutzschild.

TOP 1.2 Moorweg

Der Graben im Moorweg, Höhe Hausnummer 140, solle auf Aufforderung von Herrn Bathmann ausgebaggert werden. Die Stadtentwässerung stand diesbezüglich im Februar mit Herrn Bathmann in Kontakt.

TOP 1.3 Moorweg / Querweg

Das Landschaftsschutzschild, welches sich im Helmer befinden soll, wurde im Moorweg, Höhe Querweg auf einem Landstück vorgefunden.

TOP 1.4 Moorweg

Beidseitig der Zuwegung zum Moorweg 52 schlagen die gefälltten Platanen wieder aus. Diese wurden schon einmal entfernt, wachsen jedoch immer wieder nach. Hier ist die Wurzel mit einer Baumfräse zu beseitigen.

TOP 1.5 Am Eichenwall

Am Eichenwall ist die Radwegverbindung in Richtung Ostgaster Weg mit dem Wildkrautbesen zu reinigen, ebenso die Wendeanlage Am Eichenwall.

TOP 1.6 An der Waldschule

Trotz erfolgtem Rückschnitt hängt noch einiges an Totholz über der Straße An der Waldschule auf Höhe vom Boxerplatz. Dies muss noch entfernt werden.

TOP 1.7 Schafdrift 53

Der Anlieger vom Schafdrift 53 bemängelt den Zustand / die Böschungen des Grabens auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hier soll die Stadtentwässerung eine Besichtigung vornehmen.

TOP 1.8 Pappelweg 28

Die Anliegerin vom Pappelweg 28 beschwert sich über den Zustand des Böschungsverbaus auf ihrer Grundstücksseite. Ihr wurde erläutert, dass dies der Böschungsverbau zu ihrem Grundstück ist und da sie diesen seinerzeit selbst gebaut hatte, kann die Stadt den Verbau nicht erneuern. Auf die Frage nach einem möglichen Verbau aus Betonplatten wurde die Anliegerin darauf hingewiesen, dass in der Regel Böschungsverbauten nicht genehmigt werden.

TOP 1.9 An der Waldschule

Die Regenwasserrückhaltung gegenüber Haus Nr. 85 in der Innenkurve soll auf Wunsch des Orsrates freigeräumt werden.

TOP 1.10 An der Waldschule

Einige Bürger bemängeln die Ausführungsqualität der Pflasterarbeiten, die durch die Verlegung der 20KV Stromleitung vom Windpark erfolgt sind. Der FD Tiefbauamt soll sich mit der bauausführenden Firma die Strecke nochmal ansehen. Dabei ist insbesondere auf die teilweise zu hoch eingebauten Bordsteine bei den Grundstückszufahrten (Problem für Radfahrer und Rollatoren) geachtet werden.

TOP 1.11 Egelsler Straße

Herr Bathmann weist auf den schlechten Zustand des Radweges in der Egelsler Straße, Höhe Sportplatz Egels hin. Hierüber soll das Land Niedersachsen in Kenntnis gesetzt werden.

TOP 1.12 Burenweg

Im Kreuzungsbereich Burenweg / Beeholt ist ein Halteverbotsschild umgeknickt, dieses muss wieder aufgestellt werden.

TOP 1.13 Spetzweg

Der Spetzweg ist stark bewachsen und ist mit dem Wildkrautbesen zu reinigen.

TOP 1.14 Spetzweg

Die Tisch-Bank Kombination im Spetzweg ist defekt. Diese muss erneuert werden.

TOP 1.15 Arbeiterweg

Der Arbeiterweg ist stark bewachsen und ist mit dem Wildkrautbesen zu reinigen.

TOP 1.16 Schoolpad

Der Gehweg im Schoolpad ist abschnittsweise stark bewachsen und ist mit dem Wildkrautbesen zu reinigen.

TOP 1.17 Heerenkamp

Der Landkreis Aurich soll über den schlechten Zustand des Radweges in Kenntnis gesetzt werden. Es handelt sich um den Bereich von der Kirche bis An der Dorflinde.

TOP 1.18 Wallinghausener Straße

In der Wallinghausener Straße auf Höhe der Einmündung zur Bgm.-Gerhard-Janssen-Straße bemängelt Herr Cordes eine schlechte Stelle im Radweg. Der Landkreis soll darüber in Kenntnis gesetzt werden.

TOP 1.19 Sunkanastraße

Die in das Lichtraumprofil des Gehweges ragenden Bäume und Hecken zwischen dem Außenweg und der Sunkanastraße sollen zurückgeschnitten werden.

TOP 1.20 Hageweg

Teile des Hageweges sind stark bewachsen, diese sind mit dem Wildkrautbesen zu reinigen.

TOP 1.21 Ostgaster Weg

Teile des Seitenraums vom Ostgaster Weg (zwischen Wallinghausener Straße und Eidechsenweg) sind in einem schlechten Zustand und müssen repariert werden.

TOP 1.22 Eckfehler Weg

Ein Bürger bemängelte die Beschilderung der Spielstraße und der 30er Zone im Bereich des Eckfehler Weges und des Eckfehler Ringes. Der Ortsrat sieht hier jedoch keinen Handlungsbedarf.

TOP 1.23 Hoheberger Weg

Das Lichtraumprofil des Radweges durch hineinragende Bäume, in Höhe des Köhlers Forsthauses, ist zurückzuschneiden.

TOP 1.24 Am Wald

Von mehreren Grundstücken wachsen Bäume und Büsche in das Lichtraumprofil der Straße. Das Ordnungsamt soll diesbezüglich den gesamten Straßenzug kontrollieren und die Bürger anschreiben.

TOP 1.25 Am Wald 16

Die Stadtentwässerung soll die Oberflächenwasserableitung vom Grundstück Am Wald 16 prüfen. Dies wurde dem Anlieger schon vor längerem zugesagt

TOP 1.26 Egelscher Straße

Der Gehweg an der Egelscher Straße ist abschnittsweise stark bewachsen und ist mit dem Wildkrautbesen zu reinigen.



Ortsbürgermeister
Herr Bathmann



Protokollführer
Timo Peters