

Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: GS Tannenhausen, Dornumer Str. 54, 26607 Aurich

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung
105	7	Heizungsanlage Turnhalle	derzeit nur übergangsweise repariert	Lehrerzimmer vergrößern	zu klein, Schulbetrieb, wenn alle MA anwesend sind
				Überprüfung der Erschließung der alten Hausmeisterwohnung im OG des Altbaus	Raumangebot erweitern, im Hinblick auf die Inklusion und den Ganztagsbetrieb an fünf Tagen, des Weiteren wird durch eine dort noch fehlende energetische Sanierung viel Energie verbraucht, da der Teil weiter geheizt werden muss, um Schäden vorzubeugen