

Protokoll
über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates
Extum/Haxtum/Kirchdorf/Rahe

Sitzungstermin: Mittwoch, den 20.03.2024

Sitzungsbeginn: 14:30 Uhr

Sitzungsende: 16:45 Uhr

Ort:

Anwesend sind:

Ortsbürgermeisterin

Frau Antje Harms

stv. Ortsbürgermeisterin

Frau Tineke Rosema

Ordentliche Mitglieder

Herr Gunther Siebels-Michel

Beratende Mitglieder

Herr Volker Rudolph

von der Verwaltung

Frau Rieke Carls

Herr Theo Leerhoff

Herr André Siemens

Protokollführung

Entschuldigt fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Herr Udo Haßbargen

Herr Andree Higgen

Herr Matthes Müller

Herr André Tietz

Beratende Mitglieder

Herr Bastian Wehmeyer

TOP 1 Im Extumer Moor

Im Extumer Moor 9a

Besichtigung der Fläche für den vorgesehenen Solarpark.

Die Fläche auf Extumer Seite beträgt laut Jägerschaft 9 Hektar.
Auf Wallster Seite laut Jägerschaft um 25 Hektar.

Anwohner von Extum als auch ein Vertreter der Jägerschaft sprechen sich gegen das Projekt aus.
Diese gehen von einem 3 Meter hohen Solarpark aus.

Auch als Grund wird der Moorboden genannt und die herrschende Flora und Fauna.
Brütende Vögel wurden in diesem Gebiet auch gesichtet.

TOP 1.1 Im Extumer Moor Gespräch mit dem Investor

Im Gespräch mit den Investoren Samuels schilderten diese die Situation.

Er erklärte, dass das Projekt vor vier Jahren in Planung ging.
Damals waren alle angrenzenden Bewohner damit einverstanden.

Es erfolgte ein Kontaktabbruch mit den Anwohnern als auch mit der Jägerschaft, aufgrund aufgestellter Schilder.

Herr Samuels klärte auf, dass es sich auf dieser Fläche nicht nur um Moorboden handelt.
Ebenfalls würden es sich auf Extumer Seite nicht um 9 Hektar handeln, sondern nur um 6-7 Hektar.

Außerdem sind keine 3 Meter hohen Solarpaneele geplant. Welche Höhe für den Solarpark vorgesehen ist, steht noch nicht fest.

Die Investoren berichteten, dass sich in den Solarparks oft neue Tierarten ansiedeln, aufgrund des Schutzes.

Frau Harms und Frau Rosema bitten um aktuelle Bodenproben und Gutachten der Naturschutzbehörde.

TOP 2 Dorfplatz Extum (Bouleplatz)

Dorfplatz Extum

Entstehung eines Bouleplatzes

Andre Siemens erklärt, dass dieser nicht entstehen kann.

Grund hierfür sind:

- Die Wurzeln der Bäume würden durch die Bauarbeiten beschädigt werden.
- Der Platz ist generell zu klein dafür
- Die Bäume schmeißen zu viel Laub und Äste ab

TOP 3 Mahnmal Teestraße

Mahnmal Teestraße

Prüfen ob die Bankfüße entfernt oder bleiben dürfen.

TOP 3.1 Mahnmal Teestraße (Verbindungsweg)

Illegale Grünabfälle am Fußweg Richtung Erdbeerweg in Höhe des Mahnmals ist abzufahren.

Wünschenswert laut Frau Harms wäre ein Schild.

TOP 4 Haltestelle Am Upstalsboom an der L1

Haltestelle "Am Upstalsboom" an der Oldersumer Straße-L1. Gegenüber der Hausnummer 217

Haltestelle befindet sich zu nah am Graben.

Der Sicherheitsraum zwischen der Fahrbahn und dem Graben ist zu gering, es handelt sich um eine Gefahrenstelle.

Diese muss vom Landkreis Aurich geprüft und ausgebessert werden (eventuell Grabenverrohrung).

TOP 4.1 Haltestelle Am Upstalsboom an der Oldersumer straße - L1 bei Haus-Nr. 217

Die Markierungslinie auf der Asphaltstraße muss erneuert werden.

TOP 5 Boomweg ab Einmündung Oldersumer Straße - L1

Boomweg ab L1

Hochgewachsenes Bankett muss abgebaggert werden.

Grund ist die stehende Nässe.

TOP 6 Rahester Postweg

Rahester Postweg

Die Versackungen in der Pflasterstraße sind stellenweise zu beheben.

Harms, Ortsbürgermeisterin

Carls, Protokollführerin