

Protokoll
über die Straßen- und Wegebereisung des Orsrates
Egels/Wallinghausen

Sitzungstermin: Mittwoch, den 27.03.2024

Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr

Sitzungsende: 17:41 Uhr

Ort:

Anwesend sind:

Ortsbürgermeister

Herr Harald Bathmann

stv. Ortsbürgermeister

Herr Bodo Bargmann

Ordentliche Mitglieder

Herr Thomas Janßen

Herr Michael Kromminga

Herr Reinhold Mohr

Beratende Mitglieder

Frau Saskia Buschmann

Frau Lara Janssen

Herr Theo Leerhoff

Herr André Siemens

Protokollführung

Entschuldigt fehlen:

Ordentliche Mitglieder

Herr Menko Bakker

Herr Elmar Reiter

Beratende Mitglieder

Frau Gila Altmann

Frau Erika Biermann

Herr Reinhard Warmulla

TOP 1 Eckfehler Weg

TOP 1.1 Fahrradstraße

Der Verkehrsplaner der Stadtverwaltung Aurich, Herr Volker Alberts, stellt den Ortsratsmitgliedern des Orsrates Egels/ Wallinghausen die Planung der Fahrradstraße im Eckfehler Weg vor.

Herr Alberts teilt den Ortsratsmitgliedern mit, dass nach der Fertigstellung der Fockenbollwerkstraße die temporären Maßnahmen wieder aufgehoben werden, somit auch die Betonpfähle im Kreuzungsbereich Eckfehler Weg/ Dickfehler Weg. Die Ortsratsmitglieder bitten darum, die Betonpfähle bis zum Bau der Fahrradstraße stehen zu lassen. Zudem soll die unechte Einbahnstraße bestehen bleiben, um den Durchgangsverkehr weiterhin zu reduzieren.

Die Planung der Fahrradstraße wird in der nächsten Sitzung des Orsrates Egels/ Wallinghausen vorgestellt.

TOP 2 Bucheckernweg

TOP 2.1 Problematik mit den Entsorgungsfahrzeugen

Die Ortsratsmitglieder des Orsrates Egels/ Wallinghausen werden von der Anwohnerin des Bucheckernwegs erwartet. Die Anwohnerin schildert den Ortsratsmitgliedern die Problematik mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Aurich. Aufgrund der im Jahre 2017 in Kraft getretenen Rechtsgrundlage dürfen Entsorgungsfahrzeuge in Straßen ohne Wendemöglichkeit nicht mehr rückwärts einfahren. Deshalb sollen die Anwohner die Mülltonnen an die Einmündung Eckfehler Weg/ Bucheckernweg abstellen.

Die Anwohnerin weist daraufhin, dass ein eingetragener Wendekreis auf städtischen Grund laut Plan vorliegt. Durch Bäume und Wallheckenbewuchs ist dieses jedoch nicht möglich. Der Ortsrat bittet um entsprechende Prüfung seitens der Verwaltung.

Als Kompromiss schlägt die Anwohnerin vor, die Mülltonnen auf einem Schotterweg mittig der Straße abzustellen.

Die weitere Vorgehensweise wird in der nächsten Sitzung des Orsrates Egels/ Wallinghausen besprochen.

TOP 2.2 Kontrollschächte

In der Straße Eckfehler Weg im Einmündungsbereich Bucheckernweg sind die zwei Kontrollschächter zu erneuern.

TOP 3 Wallinghausener Straße

TOP 3.1 Fußgängerampel

Der Ampelschirm an der Fußgängerampel Kreuzung Wallinghausener Straße/ Heerenkamp fehlt auf der linken Seite.

TOP 3.2 Baumwurzel

Die Wurzelreste des umgefallenen Baumes an der Wallinghausener Straße Hausnummer 93 sind abzufräsen und das Pflaster ist auszubessern.

TOP 4 Ostgaster Weg

TOP 4.1 Reinigung Verbindungsweg

Eine Reinigung des Verbindungswegs im Ostgaster Weg/ Eidechsenweg ist mit einem Wildkrautbesen vorzunehmen.

TOP 4.2 Regenrückhaltebecken

Im Ostgaster Weg Höhe der Hausnummer 15 ist der Regenrückhaltebecken zu reinigen.

TOP 5 Eidechsenweg

TOP 5.1 fehlende Baumbepflanzung

Es wird darauf hingewiesen, dass die ausgegangenen Bäume aus dem vergangenen Jahr immer noch nicht ersetzt wurden. Die Straßenbäume im Eidechsenweg und am Fahrradweg sind neu zu bepflanzen

TOP 5.2 Reinigung Fahrradweg

Der Fahrradweg am Eidechsenweg ist mit einem Wildkrautbesen zu reinigen.

TOP 5.3 Entwässerung Fahrradweg

In der Mulde am Fahrradweg läuft das Wasser nicht ab. Möglicherweise könnte eine Verbindung mit der Entwässerung in der Wallinghausener Gaste hergestellt werden. Es wird um eine Herbeiführung einer Lösung gebeten.

TOP 5.4 Reinigung Verkehrsinsel

Die Verkehrsinsel im Eidechsenweg auf der Höhe des Fahrradwegs ist von Unkraut zu befreien.

TOP 6 Pappelweg

TOP 6.1 Baum

Die Anwohner im Pappelweg klagen über die starke Verschmutzung des Gartens und der Regenrinnen aufgrund der fallenden Blätter und Samen der Esche zwischen der Hausnummer 1 und 3.

Der Baum soll seitens der Anwohner gefällt werden. Aufgrund der Baumschutzsatzung ist dieses jedoch nicht möglich.

Auf Vorschlag des Anwohners soll seitens der Verwaltung geprüft werden, ob eine Ersatzpflanzung auf Kosten der Anwohner möglich ist.

TOP 6.2 Leitpfosten

In der Kurve in Höhe der Hausnummer 2 sollen drei Leitpfosten gesetzt werden.

TOP 7 Schafdrift

TOP 7.1 Seitenraum

Entlang des Schafdrifts sind die Schlaglöcher im Straßenseitenraum ab der Einmündung Moorweg bis zur Einmündung An der Waldschule auszubessern.

TOP 8 Dünenweg

TOP 8.1 Seitenraum

Die Seitenräume im Dünenweg ab Höhe des Heidstückenwegs Richtung An der Waldschule sind auszubessern.

TOP 9 Querweg

TOP 9.1 Schild Landschaftsschutzgebiet

In der Einmündung zum Moorweg soll das Schild zum Landschaftsschutzgebiet neu aufgestellt werden, welches bislang noch nicht erfolgt ist.

TOP 10 Wallinghausener Straße

TOP 10.1 Geschwindigkeitsreduzierung

Der Ortsrat bittet um erneute Anfrage, ob in dem Abschnitt Neu Wallinghausen bis Pfalzdorf eine Geschwindigkeitsreduzierung von 100 km/h auf 70 km/h möglich ist.

TOP 11 Holzweg

TOP 11.1 Schlaglöcher

Die Schlaglöcher in der Schotterstraße im Holzweg sind aufzufüllen.

TOP 12 Moorweg

TOP 12.1 Seitenräume

Entlang des Moorwegs zwischen dem Kielerweg und Flachsmeerweg sind die Seitenräume auszubessern.

TOP 13 Hanfweg

TOP 13.1 Hecken

Im Hanfweg sind beidseitig die Hecken zurückzuschneiden. Die Anwohner der Hausnummer 13 A und 15 sollen dazu aufgefordert werden.

TOP 13.2 scharfkantige Findlinge

Vom Anwohner der Hausnummer 13 B wurden am Verbindungsweg scharfkantige Findlinge gesetzt und einbetoniert. Hier ist zu prüfen, ob es sich dabei um eine städtische Fläche handelt. Die Gefahrenstelle sollte nach der Prüfung entfernt werden.

TOP 14 Flachsmeerweg

TOP 14.1 Beleuchtung

Der Ortsrat bittet um erneute Erinnerung an die Erforderlichkeit einer Straßenbeleuchtung am Flachsmeerweg/ Moorweg Richtung An der Waldschule.

TOP 15 Egelder Straße

TOP 15.1 Fahrradweg

Der Ortsrat weist auf den schlechten Zustand des Fahrradwegs an der Egelder Straße hin.

TOP 16 Am Egelder Wald

TOP 16.1 Baum

Der Baumstumpf Am Egelder Wald gegenüber der Hausnummer 5 ist abzufräsen.

TOP 17 Keermakerskamp

TOP 17.1 Reinigung

Es ist eine Reinigung mit einem Wildkrautbesen durchzuführen.

TOP 17.2 Regenrückhaltebecken

Der Ortsbürgermeister von Egels/Wallinghausen freut sich über die erfolgreichen Arbeiten am Regenrückhaltebecken. Restarbeiten werden noch durchgeführt

TOP 18 Schoolpad

TOP 18.1 Straßenarbeiten

Die Straße Schoolpad ist zu flicken.

TOP 19 Kleiner Kamp

TOP 19.1 Gräben

Der Aushub der Gräben ist zu entfernen.

TOP 20 Egelder Neukamp

TOP 20.1 Reinigung

Es ist eine Reinigung der Pflasterbahn mit einem Wildkrautbesen durchzuführen.

TOP 21 Stabegrasweg

TOP 21.1 Baum

In der Einmündung der Kampstraße in den Stabegrasweg ist ein Baum, der quer steht, rauszunehmen.

Bathmann (Ortsbürgermeister)

Janssen (Protokollführerin)