

Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: GS Sandhorst, Eheweg 15, 26607 Aurich

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung
153	8	Fliegengitter (bereits umgesetzt)		Farblinien Verkehrsparcour auf Schulhof erneuern	
		Überwachungskamera	Zunehmende Zerstörung von Schuleigentum/Müllproblem	Überwachung Schulhof (wird derzeit von der Rechtsabteilung geprüft)	
		Trennwand in der Umkleidekabine der Gymnastikhalle. Mädchen und Jungen haben keinen separaten Bereich, Trennung durch eine Wand, die nur den halben Raum abtrennt.	Für Kinder im vorpubertären Alter ist dies nicht tragbar.		
		Überarbeitung alter Holzfenster	Holz ist ungeschützt		