Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: **GS Sandhorst, Eheweg 15, 26607 Aurich**

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Erledigung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung	Erledigung
153	8	Fliegengitter		wurde bereits umgesetzt	Farblinien Verkehrsparcour auf Schulhof erneuern		Wird im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung erledigt
		Überwachungskamera	Zunehmende Zerstörung von Schuleigentum/Müllproblem	Datenschutzfolgeabschätzung durch Schulleitung erforderlich	Überwachung Schulhof		Datenschutzfolgeab-schätzung durch Scjhulleitung erforderlich
		Trennwand in der Umkleidekabine der Gymnastikhalle. Mädchen und Jungen haben keinen separaten Bereich, Trennung durch eine Wand, die nur den halben Raum abtrennt.	Für Kinder im vorpubertären Alter ist dies nicht tragbar.	Wird im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung sugsessive in allen GS erledigt			
		Überarbeitung alter Holzfenster	Holz ist ungeschützt	Wird im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung erledigt			