Ergebnisbogen Schulbereisungen 2022

Einrichtung: **GS Walle, Wallster Loog 77, 26607 Aurich**

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Anzahl Klassen	Akute Mängel	Begründung	Erledigung	Mittelfristiger Bedarf	Begründung	Erledigung
136	8	neue Böden in restlichen Klassenräumen		sugsessive Erledigung im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung	Videoüberwachung Schulgelände Attrappenlösung prüfen		Datenschutzfolgeabschätzung wird durch Schulleitung erarbeitet