Stadt AurichDer Bürgermeister

Protokoll über die Straßen- und Wegebereisung des Ortsrates Langefeld/Middels/Spekendorf

Sitzungstermin: Freitag, den 27.09.2024

Sitzungsbeginn: 10:00 Uhr

Sitzungsende: 14:00 Uhr

Ort: Langefeld/Middels/Spekendorf

Anwesend sind:

Ortsbürgermeister

Herr Arnold Gossel

Ordentliche Mitglieder

Herr Karl Janssen Herr Manfred Veith

von der Verwaltung

Herr Bernd Ewerth Herr André Siemens Herr Theo Leerhoff Frau Kim Tammenga

Entschuldigt fehlen:

stv. Ortsbürgermeisterin

Frau Martina Knipper

Ordentliche Mitglieder

Frau Insa Günther

Beratende Mitglieder

Herr Hermann Gossel

Seite: 1 von 5

TOP 1 Barger Weg

TOP 1.1 Barger Weg

Es ist zu prüfen, ob die neben dem Sportplatz in Middels stehende Kiefer (Nebeneingang, Zugang des B-Platzes) entfernt werden soll.

TOP 1.2 Barger Weg

Neben dem Sportplatz in Middels ist der Graben im Nebeneingangsbereich des B-Platzes an einen Straßenablauf anzuschließen.

TOP 1.3 Barger Weg

In Höhe des Sportplatzes vor der Kurve ragt ein Baum in den Straßenseitenraum. Hier muss seitens der Verwaltung eine Überprüfung auf Standfestigkeit und eine eventuell komplette Entfernung des Baumes durchgeführt werden.

TOP 2 Westerlooger Unlandsweg

Im Westerlooger Unlandsweg ist eine Grabenreinigung durchzuführen.

TOP 3 <u>Deepe Delle</u>

In der Straße Deepe Delle ist eine Fahrbahnreinigung mit der Wildkrautbürste durchzuführen.

TOP 4 Blomberger Weg

Im Blomberger Weg (Wanderweg) sind zwei umgekippte Bäume zu beseitigen.

TOP 5 Voßhöcht

Die Versackung in der Straße Voßhöcht ist ca. 5 bis 10 Meter auszubessern.

TOP 6 Esenser Postweg

Das Sichtdreieck im Esenser Postweg/Langefelder Straße ist von der Verkehrsbehörde zu überprüfen.

Seite: 2 von 5

TOP 7 Katzweg

TOP 7.1 Katzweg

Der unbefestigte Teil des Katzweges ist zu begradigen.

TOP 7.2 Katzweg

Die sich in der Fahrbahndecke befindlichen Schlaglöcher müssen verfüllt werden.

TOP 8 Schlichtmoorweg

Die Pflasterung des Schlichtmoorweges ist mit der Wildkrautbürste zu reinigen.

TOP 9 Norderfeldweg

Im Norderfeldweg in Richtung des Wanderweges ist der Graben in Höhe des Hausgrundstücks Nr.1 zu reinigen.

TOP 10 Schnipelweg

TOP 10.1 Schnipelweg

In Richtung des Flughafens der Bundeswehr in Fahrtrichtung rechts, ist eine Sohlsicherung des Straßenseitengrabens ab dem Durchlass des Baumwerkes anzubringen.

TOP 10.2 Schnipelweg

Im Schnipelweg sind nach ca. 50 Metern auf der linken Seite die auf die Fahrbahn hineinragenden Äste zu beseitigen.

TOP 11 Zum Hasenholt

Vor der Brücke auf der rechten Seite in Höhe des Norder Tiefs ist der Graben zu reinigen und vom Bewuchs zu befreien.

Seite: 3 von 5

TOP 12 Holtmeerweg

Der geschotterte Teil des Holtmeerweges muss neu verfüllt werden.

TOP 13 Appelbuschweg

Das Lichtraumprofil im Appelbuschweg ist freizuschneiden.

TOP 14 Ogenbarger Kirchstraße

Das Sichtdreieck von der Ogenbarger Kirchstraße auf die B210 ist freizuschneiden.

TOP 15 Schwarzwaldweg

Im Kreuzungsbereich des Schwarzwaldweges ist das Sichtdreieck freizuschneiden.

TOP 16 Zum Lukmoor

TOP 16.1 Zum Lukmoor

Im Straßenseitenraum sind die Schlaglöcher aufzufüllen. Zudem ist der Bohrkern in der Fahrbahn mit Kaltmischgut auszubessern.

TOP 16.2 Zum Lukmoor

Im Kurvenbereich ist das Lichtraumprofil freizuschneiden.

TOP 16.3 Zum Lukmoor

Die Verkehrssicherheit im Knotenpunktbereich Zum Lukmoor/Siedlerstraße ist durch eine Verkehrsbereisung zu überprüfen.

TOP 17 <u>Siedlerstraße</u>

Im Kreuzungsbereich der Siedlerstraße/Brockzetelerstraße ist das Sichtdreieck freizuschneiden.

Seite: 4 von 5

TOP 18 Alter Heerweg

Zwischen dem Haus Nr. 4b und dem Haus Nr. 6 ist eine Asphaltierung des querenden Pflasterstreifens durchzuführen. Es wurde seitens der Stadtentwässerung eine Leitung verlegt.

TOP 19 Thiel

Der Verbindungsweg Thiel zur Westerlooger Straße ist mit einer Wildkrautbürste vom Überwuchs zu befreien.

TOP 20 Spekendorfer Kirchweg

TOP 20.1 Spekendorfer Kirchweg

Bei den Häusern Nr. 12, 14 und 22 sind die Versackungen in der Pflasterfahrbahn auszubessern.

TOP 20.2 Spekendorfer Kirchweg

Bei den Häusern Nr. 14 und 18 sind im Straßenseitenraum die Schlaglöcher mit Kaltmischgut aufzufüllen.

Ortsbürgermeister	Protokollführung
Arnold Gossel	Kim Tammenga

Seite: 5 von 5